

西门子直流调速器报警F60036故障维修（当天修好）

产品名称	西门子直流调速器报警F60036故障维修（当天修好）
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子直流调速器报警F60036故障维修（当天修好），

F60036电枢回路 / 励磁回路中断

原因：触发角达到了整流角限幅，并且持续了不止 500 毫秒。电流小于 1% 的额定直流电。

故障值（r0949, 十进制）：

电枢回路

励磁回路

处理：- 电枢回路或励磁回路中断。

- 整流角限幅 G 设置不正确 (p50150, p50250)。

- 驱动器达到了整流角限幅 G（例如：由于进线电源欠压导致）。

- 最大转速设得过高，导致 EMF 过高。

- 没有激活弱磁运行，导致 EMF 过高。

- 励磁电流设得过高，导致 EMF 过高。

- 触发电压电流设得过高，导致 EMF 过高。

参见：r52116（内部电枢电流实际值的juedui值），r52266（内部励磁电流实际值的juedui值），r53190（电枢指令级

的状态), r53191 (励磁指令级的状态)

F60091 , F60092参考电压 N10 超出公差 , F60005 F60004 F60006 , F60038 , F60050 , F60051 , F60061 , F60090 , F60091 , F60100 , F60101 , F60104 , F60105 , F60094 , F60095 , F60098 , F60109 , F60203 , F60300 , F60009 F60030 F60031 F60036 F60042 F60068 F60097 F60092, F60043,