

# 优质（无气喷涂机）喷涂机公司 诚招全国

产品名称	优质（无气喷涂机）喷涂机公司 诚招全国
公司名称	永康市捷佳喷涂设备厂
价格	5500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:捷佳 型号:hs1295
公司地址	永康市象珠镇清渭街村天鹅路217号第二间
联系电话	86-057987311825 13967916139

## 产品详情

### 公司简介

浙江永康捷佳喷涂设备厂座落于美丽的五金之都——永康,地理位置优越,交通十分便捷.本公司拥有整套完整的生产检测设备,完善的组织机构和一批高素质的专业技术人员,产品严格按照国际iso9002质量体系标准生产,以优质的产品质量远销全国各地,过硬的产品质量,受到了广大用户的称赞与好评.本厂根据国际诸多名牌无气喷涂设备的优点,结合国内涂料特性,特研制gm929,gm626,gm929i,gm1286,gm1295,hs389,hs486,hs595等型号无气喷涂机（高压无气喷涂机）,是专门为小规模喷涂作业而设计的,具有自重较轻、携带方便、安全可靠、价格实惠等优点,是国内喷涂专业人士的理想选择,现在您不需要花多少钱就可以拥有一台高质量、高效率的无气喷涂机（高压无气喷涂机）。本公司专业生产各种高压无气喷涂机,高压软管,工程机械,特殊接头等系列产品.完善的售后服务是我们一贯秉承的服务理念,您的满意是我们最大的欣慰,是赐于我们的最高奖赏,我们永远将为您提供最优质的产品与服务.“创新、务实、高效、追求卓越”我们致力于这一经营理念,遵照现代化企业模式进行管理,通过不断强化内部管理来提高综合实力,愿与各界同仁互惠互利,共创辉煌灿烂的明天。

### 产品图片

#### gm1229-高压无气喷涂机说明[1]

一、安全操作注意事项 六、高压无气喷涂机的清洗、保养和贮存二、准备工作 七、  
高压无气喷涂机常见故障及排除方法三、开机 八、高压无气喷涂机其它故障四、喷涂作业 九、  
高压无气喷涂机零部件图、总阀体总成图、喷枪总成图五、关机

一、安全操作注意事项1、使用本无气喷涂机前,请务必认真阅读、严格遵守本使用说明书的各项要求。2、作业过程中须将喷涂机放置平稳、牢靠。操作人员在作业过程中必须注意人身安全,必要时带好防护罩及工作帽后进行作业。3、作业地应该通风良好。电机电源线、高压管上不得堆放物品或被踩、压等。高压管在作业时被拖动途中应畅通无阻,以免对高压管造成损坏。4、使用的电源电压、频率必须与本机电机上的铭牌一致。5、接通电源前要仔细检查确认喷涂机各紧固件紧固牢靠,检查确认各管子接头连接牢靠。6

、为提高本喷涂机使用寿命，所使用的涂料应该是清洁、无杂质、不变质的，并要经过80目以上过滤网过滤。7、压力调整不得大于22.5mpa；如更换高压管，所选用的管子必须是厂家统一配备的。8、任何时候都不允许把喷枪对准他人，作业时要严防飞溅的涂料对操作者身,特别是眼睛的伤害。9、不准用本喷涂机喷射酸类、腐蚀物质、有毒化学物质(如农药、杀虫剂等)。不得用香蕉水、二甲苯等溶剂进行喷射作业。10、作业过程中，操作人员不要吃食物、不要抽烟。11、喷涂作业完成后，要先卸流、卸压后，再关电机，然后立即用清洗液清洗涂料流经的各部位、洗净残留物，严禁用开水清洗。12、移动本机时，一般要切断电源，电机和插头不允许与水、涂料接触,保持机器清洁、干燥。13、对本机进行任何紧固、调整、保养时所使用的工具要合适，应规范操作，防止机器或人身受到损害。14、不允许随意改动本喷涂机结构。不要使用不符合要求的零配件。

## 二、准备工作1、装好压力表。(图一)

图一

2、将高压管及吸液管分别装在高压管接口和进液阀上(图一)，并旋紧；然后打开排出阀(一般情况下，出厂时已经打开)。(图二)

图二

厂名：浙江省永康市捷佳喷涂设备厂	
厂址：浙江省永康市清溪荷沅东路9号	
邮编：321300	
电话：86-579-87311825	
传真：86-579-88027025	
手机：+86 13967916139	
e-mail：sale@jejar.cn          jejar139@126.com	

· 适用涂料：着色剂、清漆、中高黏度乳胶漆、油基涂料、氯化橡胶、环氧等。 · 适用范围：中、大型建筑内外墙，钢结构，金属表面防腐，翻新等项目。

"供应优质(无气喷涂机)(图)特价销售 喷涂机直销公司 诚招全国"的功率为1500(w)，种类是无空气喷涂机，最大输出压力为227(N/S)，喷射宽度是40，加工定制为是，重量是48(Kg)，动力形式为电动式无气喷涂机，型号是HS1295，适用范围为中、大型建筑内外墙，钢结构，金属表面防腐，翻新等项目。 ，空气消耗量是0，喷嘴直径为517，品牌是捷佳，最佳喷射距离为40-45米，压力比是0，空载排量为2.