

西门子6SL3330-7TE36-1AA3模块报F31885维修

产品名称	西门子6SL3330-7TE36-1AA3模块报F31885维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6SL3330-7TE36-1AA3模块报F31885维修，西门子S120整流单元接地30021报警，西门子S120电机功率模块过载F30005报警，西门子S120驱动器报F30885维修，西门子S120控制器开机显示7840维修，

132KW 6SL3330-7TE32-1AA3 6SL3300-7TE32-6AA0

160KW 6SL3330-7TE32-6AA3 6SL3300-7TE32-6AA1

235KW 6SL3330-7TE33-8AA3 6SL3300-7TE33-8AA0

300KW 6SL3330-7TE35-0AA3 6SL3300-7TE35-0AA0

380KW 6SL3330-7TE36-1AA3 6SL3300-7TE38-4AA0

500KW 6SL3330-7TE38-4AA3

630KW 6SL3330-7TE41-0AA3 6SL3300-7TE41-4AA0

900KW 6SL3 330-7TE41-4AA3

6SL3330-7TE35-0AA3

6SL3330-1TE35-3AA3,西门子整流单元维修

6SL3330-1TE35-3AA0

6SL3330-1TE38-2AA0，840D故障510001驱动未就绪，25202等待驱动就绪，编码器故障F31150,207995轴SP1磁极位置检测失败，231100编码器零脉冲距离出错，207565编码器接口上的编码器错误，25000轴SP2主动编码器硬件出错，700016无使能，802D主动编码器出错，电机震动，207841轴Z1驱动4故障，取消供电运行，西门子SINAMICS维修，西门子S120过载故障维修

