

西门子MP377触摸屏启动报故障黑屏维修

产品名称	西门子MP377触摸屏启动报故障黑屏维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子MP377触摸屏维修:黑屏/花屏/白屏/死机等故障维修 德国:上海西门子MP377维修
公司地址	上海松江区佘山工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

产品详情

西门子MP377触摸屏启动报故障黑屏维修

常见的西门子触摸屏维修故障包括：开机黑屏、启动无显示、运行白屏、上电进不去系统、死机、开不了机、花屏、蓝屏、通讯故障、主板坏、触摸不灵、按键无反应、不能触摸、电源坏、闪屏、无背光和背光暗淡等。

西门子触摸屏无显示故障一般有两种问题产生：1、电源问题，电源部分电压过低，导致驱动不了主板，出现无显示故障;2、主板问题，这个是比较头痛的，因为牵涉到主板也分两种情况，一是其他配件故障，比如主板电阻，电容等，还有就是芯片故障，芯片故障就无法修复，只能更换芯片或者更换主板，这就牵涉到程序问题，因为所有品牌的触摸屏程序都是存储在芯片里面的，更换了之后就没程序了，所以这种就需要找设备厂家提供程序，更换之后再导入程序就可以正常使用了。西门子MP377触摸屏开机无反应不亮（当天修复解决）检查西门子触摸屏的电源，电压原因对黑屏的影响 路板故障 西门子触摸屏输入电源缺相，电源接口处短路，接触不良，电压偏低等情况时也是会造成触摸屏黑屏。这时要将电源的缺相故障排除，检查触摸屏的接口线路解决接触不良的情况，电压偏 常维修 西门子工业 低用仪器可以测试的出触摸屏的用电是否在正常的范围内。西门子触摸屏障浅谈2西门子触摸屏逆变器故障造成的黑屏在线咨询

如在检查时发现西门子触摸屏的逆变器有损坏这也是会引起黑屏故障的主要原因，逆变器一般 西门子触摸屏解 故障点会有烧损，零件损坏，背光灯是否亮起或是逆变器受到外界影响受保护而引起的黑 障维修实录 3西门子触摸屏主板故障故障咨询西门子的主板故障是会直接引起触摸屏故障的，如果机器通电后检查保险，保险是否有烧坏现象，如有及时更换保险，这时也要检查一下主板的电源部份与主板本身是否存在烧坏等情况，如主板故障出现大电流烧坏机器。4.检查西门子触摸屏的屏膜面板损坏如黑屏是因西门子触摸面引起的那么这时要及时的更换面板，有时触摸屏使用时间过长后会有一些油渍，水垢进入到触摸屏的屏幕内，这时机器也是会引起黑屏故障，可以清理后测试故障。