

火炬叉车蓄电池5PzS575 配套德林叉车E30四轮平衡重电瓶80V575AH

产品名称	火炬叉车蓄电池5PzS575 配套德林叉车E30四轮平衡重电瓶80V575AH
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:火炬/迅炬/天能/骆驼 型号:80V575AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

哪些现象和问题属于阀控电池的异常和故障?(1)运行中浮充电压正常，但一放电，电压很快下降到终止电压。

(2)正常运行状态蓄电池的浮充电压和温度相互之间不一致。电池由于种种原因造成的过充电、欠充电；还有蓄电池容量早失，造成容量不足及容量失效等。

(3)从外观看可以发现蓄电池明显有膨胀、鼓肚、裂纹、漏液、极柱发热或锈蚀等。

(4)电池内部故障多表现在极板上的化学活性物质腐蚀脱落或极板产生硫酸铅结晶，个别电池极板弯曲、断裂、短路等。