

西门子6SL3210-1PE31-1UL0时好时不好报伺服故障维修

产品名称	西门子6SL3210-1PE31-1UL0时好时不好报伺服故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:烧保险 故障 S120:跳闸炸机故障 德国:无显示红灯亮故障
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子6SL3210-1PE31-1UL0时好时不好报伺服故障维修

西门子变频器故障诊断及解决方案：

- 1、检查排除电动的功率(P0307)，使其与西门子变频器(P0206)的功率一致。
- 2、检查排除电缆和电动机内部是否有短路和接地故障，同时检查电缆长度是否超过允许的值。
- 3、检查调整西门子电动机参数与实际使用设备相对应。
- 4、检查排除西门子的定子电阻值(P0305)正确无误。
- 5、确保的冷却风道通畅，电动机不过载。
- 6、增加斜坡时间。
- 7、减少提升的数值。

西门子变频器过流故障分析：

- 1、功率与变频器的功率不对应
- 2、电动机的导线短路
- 3、有接地故障

