

西藏变距丝杆 苏通机械公司 定制变距丝杆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 西藏变距丝杆 苏通机械公司 定制变距丝杆 |
| 公司名称 | 无锡苏通机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市惠山区钱桥镇钱桥经济开发配套区1-2# |
| 联系电话 | 13961772889 13961772889 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡苏通机械有限公司

在丝杆和螺母上加工有弧行螺旋槽，当它们套装在一起时便形成螺旋滚道，变距丝杆化定制，并在滚道内装满滚珠。而滚珠则沿滚道滚动，并经回珠管作周而复始的循环运动。回珠管两端还起挡珠的作用，以防滚珠沿滚道掉出。【滚珠丝杆使用注意事项】（1）请不要分解各部分。否则，可能导致垃圾的进入或者功能的损失。（2）丝杠轴及螺母倾斜后可能因为自身重量而落下，供应变距丝杆，请加以注意。（3）请注意不要让滚珠丝杠掉落或者敲击。否则，西藏变距丝杆，可能导致划伤、破损。另外，受到了冲击时，即使外观上看不见破损，定制变距丝杆，也可能导致功能的损失。

【苏通机械】如何去保护丝杆

通常采用毛毡圈对螺母副进行密封，毛毡圈的厚度为螺距的2~3倍，而且内孔做成螺纹的形状，使之紧密地包住丝杠，并装入螺母或套筒两端的槽孔内。密封圈除了采用柔软的毛毡之外，还可以采用耐油橡胶或尼龙材料。由于密封圈和丝杠直接接触，因此防尘效果较好，但也增加了滚珠丝杠螺母副的摩擦阻力矩。为了避免这种摩擦阻力矩，可以采用由较硬塑料制成的非接触式迷宫密封圈，内孔做成与丝杠螺纹滚道相反的形状，并留有一定的间隙。

【苏通机械】怎样去检测、维修丝杆

滚珠丝杠所产生故障是多种多样的，没有固定的模式。有的故障是渐发性故障，要有一个发展的过程，随着使用时间的增加越来越严重；有时是突发性故障，一般没有明显的征兆，而突然发生，这种故障是各种不利因素及外界共同作用而产生的。所以通过正确的检测来确定真正的故障原因，是快速准确维修的前提。

螺母法兰盘与工作台连接没有固定好而产生的间隙

这个问题一般容易被人忽视，因机床长期往复运动，固定法兰盘的螺钉松动产生间隙，在检查丝杠螺母间隙时zui高把该故障因素先排除，以免在修理时走弯路。

西藏变距丝杆-苏通机械公司-

定制变距丝杆由无锡苏通机械有限公司提供。无锡苏通机械有限公司是江苏无锡,机床附件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏通机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏通机械更加美好的未来。