

链轮*厂家价格*以质优而闻名*年销量

产品名称	链轮*厂家价格*以质优而闻名*年销量
公司名称	常州市武鸿锅炉辅机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇横玉路240号
联系电话	0519-88727780 13861154777

产品详情

链轮 * 13861154777 常州市武鸿锅炉辅机设备有限公司 斗式提升机滚轮断轴，工作面磨损加快 主动链轮安装过低，链轮造成要切入链轮的几个滚轮与轨道产生很大的压力，这个力会使滚轮断轴，滚轮工作面磨损加快 1.安装时要将主动链轮中心抬高，链轮让要切入链轮的滚轮有3~4个不与轨道接触，抬高高度30~50mm。 bucket type lifting machine roller shaft broken, face wear speed driving chain wheel installed too low, the sprocket wheel and track to cut caused several sprocket with great force, this force will make the roller shaft broken, to speed up the 1 installation will drive sprocket center elevation wear surface roller, sprocket for roller to cut the 3 sprocket ~ 4 does not contact with the track, to raise the height of 30 ~ 50mm.

常州市武鸿锅炉辅机设备有限公司地址：常州市武进区横林镇横玉路240号

销售电话：0519-88727580/88727680 传真：0519-88727880 手机：13685262969 qq：2249080673

邮箱：boiler88@126.com 出渣机：www.cz-boiler.net. 锅炉引风机：www.whboiler.com.

锅炉减速机：www.glfj.net. 齿轮：www.wh-boiler.com. 螺旋除渣机：http://glboiler.cn.alibaba.com.

高效节能泵：http://wrypump.cn.alibaba.com. 离心式热油泵www.wry006.com. 高温导热油泵www.wry002.com.

wry热油泵www.wry008.com. wry导热油泵www.wry003.com. 常州导热油泵www.wryb.com. 2014.1.14小单 .