

海西钢结构员工自行车雨篷 恒凯雨棚

产品名称	海西钢结构员工自行车雨篷 恒凯雨棚
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

钢结构员工自行车雨篷

海西钢结构员工自行车雨篷 恒凯雨棚

点，膜结构停车棚整体框架采用方钢焊接成型龙骨架，框架整体做防锈处理，刷防锈底漆三遍，表面喷涂白色汽车漆，停车棚主立柱采用150×150镀锌方管作停车棚的支撑柱，车棚身整体结构牢固抗震防风系数高，耐腐蚀;膜结构停车棚顶部封板采用茶色(颜色可挑选)阳光板封顶，与车棚整体骨架用压条铆接固定，耐酸碱腐蚀，有足够强度对棚内车辆起到保护作用;

膜结构材料不同于以往的车棚材料，不仅有保护车棚的作用，还迎合了当今时代美化环境需要，张拉张拉膜结构车棚主要是依靠膜自身的张力和拉力等应力与支撑杆和拉索来共同组成的一个比较完整的机构体系，它的材料主要是玻璃纤维或者聚酯纤维，因此在白天、夜晚都可以形成一个很好的视觉效果。张拉膜结构车棚对比与钢结构停车棚的优势也比较突出：

汽车停车棚相较传统车棚更环保膜材的使用可以减少空间用钢量，减少二次污染，其施工现场减少沙、石料、钢结构焊接等用量，施工现场要保持环保，同时汽车停车棚进现场后只需涨拉就位，施工速度很快。相较传统车棚建筑外形可发挥空间更自由可以充分发挥想象，给建筑师更大的想象空间，膜结构建筑和周围环境的融合性非常强，结构简捷、视觉感很好，外部曲率变化是任何建筑无法比拟，内部结构简洁视觉感很好，充分体现自然美和技术美。

种是膜面受损。这里又可以分为两种情况，一是结构损坏，二是材料损坏。前者主要是指膜面出现了裂口、不能有效排水或是已经产生了褶皱等。而后者主要表现为膜面的涂层开始脱落、表面不易清洁、涂层有老化迹象等。第二种是节点受到了损坏。膜结构其实是有很多的部件组成的，在这其中，节点可以

算作是脆弱的部分了。因为一个膜结构建筑需要和其它材料如钢索等结合在一起，而在这其中起作用的主要就是节点，本来在连接的时候膜材就会受到伤害，再加上在连

大型公共膜结构建筑（3000m²）以上，宜采取有组织排水；小型开敞膜结构建筑（500m²以下）可采取无组织排水；中型公共膜建筑（500m²~3000m²）宜根据其高程、密闭和开敞性，选取合适的排水形式，可部分自由排水，结构组织排水。