

三菱M70卡开机画面，数码管显示OC，M70卡logo维修

产品名称	三菱M70卡开机画面，数码管显示OC，M70卡logo维修
公司名称	杭州富腾自动化控制技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇羊城路19号4幢楼4楼 杭州富腾自动化
联系电话	18958011353 18958011353

产品详情

三菱M70卡开机画面，数码管显示OC，开关机几次有时能正常进入系统，这种现象是主板损坏，内存损坏引起的，本公司可以快速修复，不损坏参数，修好直接使用。

杭州富腾自动化控制技术有限公司始终以客户满意为导向，在数控系统解决方案领域拥有丰富的经验和专业的技术团队。

三菱M70卡开机画面，数码管显示OC故障当天修复！不丢参数PLC！

选择我们，您将获得高品质的产品和优质的服务。如果您有任何关于三菱M70卡开机画面，数码管显示OC故障的问题或需要更多信息，请随时与我们联系。

三菱数控系统维修系列：

三菱数控系统主机：M80/M70/M730/M720/M64/E68/E60/M50/M520/M530等

三菱M70数控系统常见故障及维修方法：

- 1，三菱M70卡开机画面，数码管显示OC，开关机几次有时能正常进入系统，这种现在是主板损坏，内存损坏引起的，本公司可以快速修复，不损坏参数，修好直接使用。
- 2，三菱数控系统常见故障有不显示，黑屏，花屏，主板不启动，通讯故障，手轮接口坏等故障可以快递修复。

三菱数控系统常见故障维修方法

三菱M70数控系统显示：Z70 位置元效 0101 Y 报警维修

三菱M70数控系统显示：S01 伺服报警：PR 0018 X 报警维修

三菱M70数控系统显示: EMG紧急停止 SRV报警维修

三菱M70数控系统显示：S01 A/D转换器错误 0017 Y报警维修

三菱M70数控系统显示：S01 加减速时电源电压异常 003D X报警维修

三菱驱动器报警：0010 欠压报警三菱驱动器报警：0012存储器异常

三菱驱动器报警：0012存储器异常

三菱驱动器报警：0018 编码器报警

三菱驱动器报警：0024 对地短路报警

三菱驱动器报警：0025juedui值丢失报警

三菱驱动器报警：002D主侧检测器 / 通讯异常报警

三菱驱动器报警：002F主侧检测器 / 通讯异常

三菱驱动器报警：0030过回生报警

三菱驱动器报警：0031过速度报警

三菱驱动器报警：0032过电流报警

三菱驱动器报警：0033过电压报警

三菱驱动器报警：0037初始参数异常报警

三菱驱动器报警：0051过负载报警1

三菱驱动器报警：0052过负载报警2

三菱驱动器报警：0053误差过大报警

三菱驱动器报警：0033过电压报警

三菱驱动器报警：0033过电压报警