

高压漩涡风机鱼池塘增氧吸尘旋涡真空气泵工业防爆鼓风机380V厂家

产品名称	高压漩涡风机鱼池塘增氧吸尘旋涡真空气泵工业防爆鼓风机380V厂家
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

油气回收旋涡防爆鼓风机/全风防爆风机 特点：1.防爆风机采用防爆电机成果，配套风机在启动时电流过大而导致风机过热引起易燃、易爆气体因泄露而产生爆炸的现象，防爆风机利用再生原理设计，单片式的离心风叶径小，使风量增速，产生高压特性，免保养！无油气！寿命长！高效！节能！环保等特点。2.防爆风机兼容透浦风机风压、风量特性，应用除矿用环境外的任一工况（防腐的耐酸碱性能可内外喷防腐漆工艺）。3.防爆风机除因防爆接线盒尺寸改变因素外，其他部分结构均与透浦风机*，所以可任意安装，体积小。4.防爆风机因配套隔息型的防爆电机外，一般符合“Exd”的要求，防爆级别为BT4/CT4等级。

BT4防爆高压风机常见故障及排除方法

(一)风机不转动 1、未接通电源——接通电源

2、电机不工作——检查电机接线或更换电机3、风机头损坏——修复风机或更换

4、风机中有异物卡死——清除异物

(二)噪音增大 1、轴承干润滑——加轴承油脂 2、轴承损坏——更换轴承

3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头 4、紧固件松动或脱落——拧紧紧固件

5、风机内有异物——清除异物或更换泵头

(三)震动增大 1、轴承损坏——更换轴承

2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡 3、主轴变形——更换主轴或泵头

4、工作状态进入喘震区——调整工作状态，避开喘震区

5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网

(四)温度升高 1、进气口温度过高——降低进气口温度 2、轴承干润滑——加轴承油脂

3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头 4、工作状态改变——调整工作状态

5、环境温度增高——增加环境通风散热

(五)压力减小 1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障

2、管网阻力增加——降低管网阻力 3、工作状态改变——调整工作状态

4、电机转向反向——电机重新接线

(六)流量减小 1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网

2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障 3、管网阻力增加——降低管网阻力

4、工作状态增加——调整工作状态 5、电机转向反向——电机重新接线。

高压防爆风机说明：

我们的服务

1:专业的销售工程师为用户提供整体设计方案及时帮助用户咨询和解决用户对 防爆鼓风机的使用；2:专职服务人员，协助用户搞好产品与主机配套的安装、调试；3:向用户宣传产品使用性能以及维护保养油管事项；4:公司备有充足的备件，保证用户设备可以得到即使的维护与检修；5:咨询或走访用户使用情况并做好记录，反馈相关部门；6:服务原则为：以优服务、快速度和专业的态度，服务客户