

粉碎机 新航机械设备 纤维管粉碎机

产品名称	粉碎机 新航机械设备 纤维管粉碎机
公司名称	青州市新航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15253655003

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

木材粉碎机堵塞是一个很常见的问题，大多数都是人为造成的，在操作机器时没有按照相关的规程进行，当然也可能是机器的问题，废旧服装粉碎机，机具设计上存在问题也会导致堵塞的发生。当设备的进料速度过快，负荷增大的话就会造成堵塞。在进料过程中，我们应该随时注意电流表的指针偏转角度大，纤维管粉碎机，如果超过额定电流，表明电机超载，长时间过载，粉碎机，会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门，也可以改变进料的方式，通过增加喂料器来控制进料量。喂料器有手动、自动两种，用户应根据实际情况选择合适的喂料器。另外在平时的检修时要注意下这几个部位的检查。

对木头粉碎机内部结构做了哪些好的改善。

第1：传统的木头粉碎机外观比较蠢笨，没有美丽的弧度，钢板也是选用的一般钢板制成，现在的设备外观形状漂亮大气，钢板也悉数选用的加厚锰钢钢板制成，巩固耐磨型更安稳。

第二：木头粉碎机内部结构是由上下机壳、内有切刀、粉碎锤片。下有机座及电机架为一体，悉数选用钢件结构，从而增强了作业的安稳性。

树枝粉碎机的工作步骤：

- 1、工作时，工作人员应避免锤片旋转的切线方向，不允许戴手套给料，手不能够跨过安全线，阻止用铁器和棍棒代替手给料。
- 2、动力机组应设备安定。
- 3、设备安装完成后要查验各部件紧固的情况，假如发现松动痕迹应当予以拧紧。检查皮带的松紧度。
- 4、建议先用手旋转转子，修补一下齿爪、锤片及转子运动是否灵活，壳内有无磕碰现象，转子的改变方向是不是与机器箭头所指方向一同，动力机及木材粉碎机光滑度是否达到要求。

粉碎机-新航机械设备-纤维管粉碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新航机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟祥艳。