

鹰潭发电机出租专业维护，确保设备性能

产品名称	鹰潭发电机出租专业维护，确保设备性能
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	康明斯:500千瓦 沃尔沃:800千瓦 小松:小松
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

鹰潭发电机出租专业，确保设备性能

柴油发电机并机出现缓流还可能有以下原因：1. 相位不同：并机时，两台发电机的相位不一致也可能缓流现象。相位差异会电压波形不同步，从而引起环流。2. 差异：如果两台发电机的输出不完全相同，也会环流的产生。差异会电压波形的相位差，从而引发环流。

3. 电缆阻抗不匹配：并机时使用的电缆阻抗不匹配，会电流在电缆中分布不均匀，从而产生环流。4. 控制器设置不当：发电机并机的控制器设置不正确或参数不匹配，也可能缓流问题。控制器负责调节发电机的输出，不正确的设置可能电压、或相位的不协调。

5. 故障或损坏的设备：如果其中一台发电机或并机中的其他设备存在故障或损坏，也可能缓流现象。

需要注意的是，以上仅是一些可能的原因，具体情况可能因设备型号、配置和运行而有所不同。在遇到缓流问题时，建议你参考发电机的技术手册，或专业的技术人员，以准确的诊断和解决方案。

。