

危险货物包装UN标记是什么？

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 危险货物包装UN标记是什么？ |
| 公司名称 | 深圳市红三羊供应链有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口岸综合报关大楼628E |
| 联系电话 | 0755-25108873 18807550903 |

产品详情

遇到危险货物时一定要能看懂UN标记，他能帮助你判断该产品在灌装、仓储、运输等环节的一些细节点。一定仔细参看UN标记信息，提前做好安全预判。

1.什么是危险货物UN规格标记？UN符号是用于证明包装、柔性散装容器、可移动罐柜货多元气体容器满足《国际海运危险货物规则》（IMDG）中的相关规定。包装标记表明带有该标记的包装符合检验合格的设计类型，符合《国际危规》对包装制造的规定，但此类规定与包装的使用无关。因而，就其本身而言，标记并不一定证明该包装可以用于盛装任何物质。标记意在为包装生产商、修理商、用户、承运人和管理机关提供某种帮助。对于新包装的使用，原标记是生产商用于标识其类型并标明其达到某些性能试验要求

2.对包装标记的位置和尺寸有什么要求？按（IMDG规则）使用的包装，须带有持久、清晰的标记，其位置和尺寸应易于看到。对于总重超过30kg的包件，其标记或复制标记须标在包装的顶部或一侧，字母、数字和符号须不小于12mm高。容积 30升或装载量 30 kg的包装，其标记须至少有6mm高。对于容积 5升或装载量 5 kg的包装，其标记须为适当的尺寸。

3.包装标记是由哪几部分构成？/第一部分是联合国包装符号，如果使用压纹金属包装，符号可用大写字母“UN”第二部分是包装类型的编码，该编码包括：(a) 一个阿拉伯数字，表示包装的类型， 1.圆桶 2.琵琶桶 3.罐 4.箱 5.袋 6.复合包装。(b) 一个大写拉丁字母，表示材料的性质 A. 钢(一切类型及表面处理) B. 铝 C. 天然木 D. 胶合板 F. 再生木 G. 纤维板 H. 塑料 L. 纺织品 M. 多层纸 N. 金属(钢或铝除外) P. 玻璃、陶瓷或粗陶瓷。 如果是复合包装，用两个大写拉丁字母顺次写在编码的第二个位置上。第一个字母表示内贮器的材料，第二个字母表示外包装的材料。(c) 一个阿拉伯数字，表示包装在其所属种类中的类别。第三部分为一个字母表示设计类型已成功地通过试验的打包组别，也叫容器类别， X表示打包组别I、II和III， Y表示打包组别II和III， Z只表示打包组别III， 如果拟盛装液体，还需标明相对密度，固体标明最大毛重。第四部分为试验参数，液体为液压试验压力，拟盛装固体标记S。第五部分为制造年份的最后两位数字。第六部分为制造国家代码。第七部分为包装制造厂的名称，或主管部门规定的其他包装标志。

4.包装类型及代码 注：本表不适用压力容器、放射性包件、净重大于400KGS包件、组合包装外的容量超过450L的液体包装、以及《海运危规》中6.2类A类感染性物质的包装。 /