

## 联合出渣机，专业售后，好的直销商，精密设备

产品名称	联合出渣机，专业售后，好的直销商，精密设备
公司名称	常州市武鸿锅炉辅机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇横玉路240号
联系电话	0519-88727780 13861154777

## 产品详情

联合出渣机【13861154777 常州市武鸿锅炉辅机设备有限公司】灰斗出口有三次风，三次风速约为20m/s，被托起的渣粒卷进三次风内，联合出渣机再次回来主焚烧区域焚烧，变为飞灰被烟气带走。经过以上剖析能够揣度，形成伊敏电厂炉干排渣体系改造前、后排渣量下降的首要原因是炉渣冷却风灾冷灰斗处的流速足以带起细微的渣粒，联合出渣机进入炉膛进行二次焚烧形成。 there are three wind hopper outlet, three wind speed is about 20m/s, is involved in the support of slag particles three wind, combined with slag machine back again the main incineration regional incineration fly ash, is carried away by smoke. through the above analysis to infer the formation of primary reason, yimin power plant furnace dry slag removal system before the transformation, the amount of slag slag cooling down is wind cold ash bucket rate is enough to bring up fine slag particles, combined slag machine into the furnace burning form two.

常州市武鸿锅炉辅机设备有限公司地址：常州市武进区横林镇横玉路240号

销售电话：0519-88727580/88727680 传真：0519-88727880 手机：13685262969 qq：2249080673

邮箱：boiler88@126.com 锅炉安装：www.cz-boiler.net. 常州锅炉配件厂：www.whboiler.com.

螺旋出渣机：www.glfj.net. 空气预热器：www.wh-boiler.com. 螺旋出渣机：http://glboiler.cn.alibaba.com.

高效节能泵：http://wrypump.cn.alibaba.com. 离心式热油泵www.wry006.com. 高温导热油泵www.wry002.com.

wry热油泵www.wry008.com. wry导热油泵www.wry003.com. 常州导热油泵www.wyryb.com. 2014.1.21小单.