

鱼塘增氧高压风机漩涡式气泵 送风吸料高压鼓风机 漩涡鼓风机

产品名称	鱼塘增氧高压风机漩涡式气泵 送风吸料高压鼓风机 漩涡鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

污水曝气/高压风机适用范围：

是一种吹气或吸气两用的通用气源。它主要用于：燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洗、干燥、输送、粉粒、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行

运行故障原因及处理方法:

1. 故障现象电机不能起动，即使空载能起起，转速慢慢上升，有嗡嗡声；电机冒烟发热，并伴有烧焦味。2. 检查结果拆下电机端盖，可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。故障原因及处理方法；（1）电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤，致使某相熔丝熔断。（2）电动机供电回路三相熔丝规格不同，容量小的熔丝烧断。应根据电动机功率大小，更换为规格相同的熔丝。（3）电动机供电回路中的开关(隔离开关、胶盖开关等)及接触器的触头接触不良(烧伤或松脱)。修复并调整动、静触头，使之接触良好。（4）线路某相缺相。查出断线处，并连接牢固。（5）电动机绕组连线间虚焊，导致接触不良。认真检查电动机绕组连接线并焊牢。

漩涡高压鼓风机*的结构设计：

1.同类相比产品噪音更低2.产品整体更注重轻量化、小型化3.产品功率更小、更加节能。隔热鼓风机风盖采用片状散热设计，相当于摩托车发动机散热装置，大大降低了风机运行时的温度。4.隔热鼓风机采用轴承前置设计原理，两个轴承置于风机的风叶前端和马达的后端，达到好的动平衡配置，并且利于散热。5.型,无噪音: 马达直接运转，隔热鼓风机在通过加上一体式的销音设施，改进了隔热鼓风机噪音大的现象,从而达到静音的效果。6.可靠性高当使用情况变化时，机器仍可安全运转。除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性之高几乎免维修。使用且散热良好的精密外侧轴承，因此它具有下列优点：高压比；轴承运转温度低；润滑油脂寿命长；免保养。7.安装容易 配备齐全，隔热鼓风机可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。8.无油无污染
叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证无污染。