

欧盟厨房配件类目：便携式搅拌机不合格原因分析之《设备可能过热导致火灾》

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 欧盟厨房配件类目：便携式搅拌机不合格原因分析之《设备可能过热导致火灾》 |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705 |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130 |

产品详情

警报编号：A12/00092/24

发布于 19/01/2024 - Report-2024-3

通知国家

波兰

产品分类

厨房/烹饪配件

产品

便携式搅拌机

姓名

混合喷射2

品牌

混合喷射2

批号

5201000000 和 5542999999。并非所有单位都受到影响。

型号类型/数量

混合喷射2

产品描述

带有紧凑型电池的便携式搅拌机。锂离子电池可通过 USB 电缆充电。受影响的单位于2020年10月至2023年11月期间出售。

包装说明

纸板箱。

原产地

中华人民共和国

风险类型

火灾受伤

风险描述

设备可能过热导致火灾。搅拌机刀片可能会折断，释放出碎片，如果吞咽，则会有撕裂内部消化器官的风险。

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合低电压指令的要求。

经济经营者（制造商）采取的措施

警告消费者风险

经济经营者（制造商）采取的措施

最终用户召回产品

经济经营者（制造商）采取的措施

将产品撤出市场

召回网站

<https://blendjet.com/safetyandrecall>

还发现了产品并采取了措施

爱沙尼亚爱尔兰葡萄牙