

镇江不锈钢液下泵维修、句容长轴液下泵维修

产品名称	镇江不锈钢液下泵维修、句容长轴液下泵维修
公司名称	南京恒益机电工程有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	南京市上元二街488号
联系电话	025-52182982 18068805122

产品详情

导致液下泵故障原因: 水泵转速太高。水泵泵轴弯曲、轴承磨损严重或损坏。水泵填料函的填料压得过紧。水泵叶轮被杂物卡住或与泵壳摩擦严重。水泵流量太大。用联轴器传动的两传动轴不同轴或传动皮带太紧。水泵配套动力机的功率太小。水泵扬程偏高。

维修方法: 设法降低水泵的转速（采取更换直径不同的皮带轮）或调换转速较低的水泵，使水泵的转速与动力机的转速相匹配。停车后。拆卸水泵泵体，检查泵轴、轴承。如果是泵轴发生了弯曲，则应对泵轴进行校直修复或更换。

水泵轴校直方法为取出水泵轴进行台架校验并找出弯曲部位。如有条件，可在平台或车床上用千分表检查，也可将泵轴架在v形铁上。v形铁先放稳固，再把千分表支上，表杆指向轴心，然后缓慢扳动泵轴，在轴有弯曲的情况下，每转一周，千分表有一个最大读数和一个小读数，两读数之差就是轴的弯曲度。