## SG-126振动速度传感器供应商

产品名称	SG-126振动速度传感器供应商
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

## 产品详情

SG-1/2/6振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器,因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。1.技术参数1.1灵敏度:10-50mv/mm/s1.2频率响应:5~1000 Hz,10~1000 Hz(可选)1.3误差:10-300HZ<2%,300-1000HZ<4%1.4自振频率:10Hz1.5可测振幅: 2mm(P—P)1.6加速度:10g1.7测量方向:垂直水平两用1.8使用环境:温度-40~70 相对湿度 90%1.9外形尺寸: 31×70mm1.10重量:约300g2.安装2.1安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上,以变送器底部M8×1.25螺钉磁座吸附在被测壳体上,然后将传感器拧在上面拧紧即可。3.注意事项:传感器不能外力重击SG-1/2/6振动速度传感器

行业知识 | 振动传感器的工作原理、分类和特点

振动传感器主要用于测量旋转设备(如电机和泵)等机械部件的轴和轴承的振动情况。振动传感器本身基于几种不同的操作技术,其中常见的是基于加速度计。此外,还有使用应变仪、麦克风或基于压力的传感器或其他类型的测量技术的振动传感器。

那么,振动传感器是如何工作的呢?工采网简要说明,常见的微振动传感器本质上是 加速度计。所有加速度计都测量加速度,加速度是一种力。本质上,它测量的是物体的运动程度。所以 从某种意义上来说,它不是对振动的直接测量,而是检测到的力,被认为是发生了振动。

常见的振动传感器是陶瓷压电传感器或加速度计,加速度计利用压电效应产生的电压来测量物理物体的动态加速度。基本上,一些材料具有响应机械应力而产生电压的能力。这些材料或晶体构成了微振动传感器中加速度计的核心部分。因此,加速度会传递到加速度计内部的质量上,然后在压电晶体上产生比例力。这个力在晶体上产生一个与力成正比的电荷,称为加速度。

选择合适的微振动传感器,首先要了解待测信号的预期特性和环境因素,如温度范围或危险环境。因此,可以知道传感器所需的灵敏度范围和频率范围。 责编AJX