

水果蔬菜保鲜柜

产品名称	水果蔬菜保鲜柜
公司名称	合肥市齐美有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市小庙工业园青龙路7号
联系电话	0551-3843365/816

产品详情

- a、制冷剂泄漏；电气（线路、机体）绝缘破损引起的漏电等。
- b、部件被卡住：例如：压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
- c、零部件破损：指超市卧式保鲜柜压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。
- d、原件被烧毁：烧毁卧式保鲜柜压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等。
- e、线路断线断：包括电气线路断线；熔断器熔断；由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开；由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。
- f、脏堵与冰堵：卧式保鲜柜的制冷系统的脏堵与冰堵；空气过滤器堵塞；进风口、出风口被障碍物堵塞；压缩机冷冻油为黑色、上下轴承套脱落或磨损、连杆断裂、曲轴与轴承的摩擦面及曲轴与连杆的摩擦面有拉毛痕迹、电机转子上有磨损痕迹，吸排气阀片完好等。卧式保鲜柜内部结霜的多少与箱内的湿度的大小有关。卧式保鲜柜内壁上结霜并不是越多越好，应该是越少越好，因为霜的传热系数较低，如果霜层厚度逾越地10mm其制冷效果将明显下降，因此，发现卧式保鲜柜内壁霜层厚度将超过10mm时，就应除霜。综上所述可知，如不正确使用或维护，卧式保鲜柜的寿命是非常脆弱的，尤其是卧式保鲜柜制冷系统的维护是万万不可忽视的。卧式保鲜柜制冷效果要判定是否正常。主要是检查卧式保鲜柜箱内的温度，卧式保鲜柜就是正常的由于卧式保鲜柜的制造工艺要求某些部位没有蒸发管，该部位就可能不结霜。查看更多产品，请点击以下链接，或复制打开网址：

冷藏柜价格 <http://www.fznn.cn> 大闸蟹保鲜柜 <http://www.bingguia.com>