

VOLVO PENTA沃尔沃遍达原装D4 D6 D7节温器20450736

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | VOLVO PENTA沃尔沃遍达原装D4 D6 D7节温器20450736 |
| 公司名称 | 湖南英珀威机械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:沃尔沃 型号:20450736 产地:瑞典 |
| 公司地址 | 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房 |
| 联系电话 | 17680155444 |

产品详情

富豪沃尔沃VOLVO柴油发电机发动机滤芯部分机型件号：

TD520GE、TAD520GE、TD610GE、TWD610GE、TWD610VE、

TWD630VE、TD640GE、TD710GE、TWD710GE、TWD710VE、TD720GE、TAD720GE、TD730GE、TAD730GE、TAD740GE、TWD740GE、TD1000GE、TD1010GE、TWD1010G、TD102GE、TAD1030GE、TD121GE、TWD1210VE、TWD1211VE、TWD1230VE、TAD1230VE、TWD1210GE、TWD1211GE、TAD1230GE、TAD1231GE、TAD1232G、TWD1240VE、TAD1241GE、TAD1241VE、TAD1242GE、TWD1630VE、TAD1630GE、TAD1631VE、TAD1631GE、TAD1642GE。

部分沃尔沃零件号展示：

11708551, 11988962, 11711074, 11110668, 11713240, 14520578, 14520542, 14520817, 14509379, 14500233, 1141-00010, 1042-07040, 14524171, 14524170, 14523269, 1665898, 11110022, 11110023, 11110474, 11110683, 11033999, 11033998, 24424482, 20405830, 20405161, 20430751, 20514654, 20532237, 20998807, 20998805, 20998367, 20976003, 20549350, 20505160, 20420751, 20578803, 3826215, 3831236, 3825133, 3825133-6, 3825778, 3825778-8, 3825643, 3827589, 3817517, 3840033, 3222188161, 3222188164, 3842043, 3181986, 477556, 477556-5, 478736, 466634, 466634-3, 466987-5, 11033996, 11033997, 14503824, 9912-15843, 11110474, 9912-18318, 110033998, 110033999, 466634-3, 477556-5, 20430751, 133-5673, 11033998, 11033999, 478736, 3831236, 8159975, 11707077, 1699830VOE14519261, VOE14519262, 14528387, 14520542, 1040-20410, 11110175, 11110176, VOE14500233, 1042-00830, 11708511, 11708554, 11110668, 14509379, 1030-61460, 14514238, 20532237, 11110022, 11110023, 3831236, 11708555, 14509379, 3831236, 466634-3, 477556-5, 3825133, 1699830-4, 20514654, CV20948, 3825778-8, 3826215-0, 8159975, 20430751, 864315, 3826215, 3825778-8, 3827643, 466634-3, 477556, 3825133, 1699830, 8159975, 3825133-6, 8159975, 477556-5, 383123, 3825133-6, 1699830-4, 20430751, 8149064, 1080918, 1080918-4, 1080920, 10809200, 1665908, , 1665563-1, 1665886-6, 1660600-4, 1660601, 1-3824215, 3826215-0, 865152, 3825778-8,

823701-8, 15444490, 1660903, 8149, 064, 3979928, 3827589, 11110022, 8149961, 842280, 640550, 3827643, 349619, 11703980, 466634, 11707077, 471034, 11708551, 477556, 478736, 11709048, 834337, 11709050, 861014, 861473, 11883618, 861476, 11883619, 861477, 876554, 12742526, 1220261, 12742527, 1220262, 12743408, 1699830, 14503269, 3517857, 14506997, 3581078, 14509379, 3581621, 14524170, 3582732, 14524171, 3582733, 15444490, 3583443, 20386080, 380335, 20405827, 20408530, 3825778, 20430751, 3826215, 20480593, 3827584, 20514654, 3827589, 20532237, 3827643, 20549350, 3828811, 20805349, 3831236, 20853583, 3838852, 20972293, 3840033, 20972915, 3840034, 20976003, 3840036, 20998367, 3840335, 20998805, 3840525, 20998807, 4785974, 21010247, 8143691, 21010252, 8149064, 21010256, 8149961, 21018746, 8152009, 21020091, 8159975, 21040164, 8193841, 21040558, 8683212, 21041297, 8692305, 21212204, 11026934, 21377915, 11033996, 21377917, 11033997, 24424482, 11033998, 24424482, 11037868, 31261191, 11110022, 38257788, 11110023, 85108176, 11110175, 11033999, 11110176, 11110474/11110668, 11110474, 0976003, /, 20430751/15126069, 11110668, 3825133-6, 11110683, 466634-3, 11110683, 466987-5, 11110683, 477556-5, 11172907, 876069-9, 11445025

液压油的使用寿命：液压油的使用寿命为4000~6000h小时，大约为两年左右的时间。在每年的春秋昼夜温差大，工作的挖掘机晚上停止工作后，液压油箱内部的油液是高温的，油箱外部的空气是低温，在油箱内的热空气与油箱外的冷空气相遇接触，就会在油箱内的顶部冷凝成水滴下落在液压油中，久而久之，液压油中就会混有水。继而演变成酸性物质腐蚀金属表面。在机械运转和管道压力冲击的双重作用下，金属表面脱落下来的金属颗粒将混合在液压油中，大的金属颗粒过滤掉，而小于10m的颗粒液压滤芯就不能过滤掉，过滤不掉的磨屑混合在液压油中又会加重金属表面的再次磨损。

对液压油滤芯的选择：要求过滤精度为10m50%,压力范围为1，4~3，5MPa，额定流量为40~400L/min,推荐更换时间为500h。

凡是拆开的油管必须更换密封。（O形圈）在连接时，要在螺纹表面涂上螺纹密封胶，防止泄露。