

# 西门子新款触摸屏TP1200主板坏，黑屏维修

产品名称	西门子新款触摸屏TP1200主板坏，黑屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/件
规格参数	西门子:黑屏 TP1200:花屏 德国:进不了系统
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子新款触摸屏TP1200主板坏，黑屏维修，西门子TP1200主板烧坏了维修显示乱码西门子触摸屏TP1200触摸不灵维修,西门子人机面板TP1200触摸无反应维修,西门子人机界面TP1200按键失效,失灵维修,显示显示维护、玻璃碎片、玻璃板更换、保护膜更换、按键开关更换、按键保护膜更换、西门子SIMATIC MIComfortPanel：TP700界面，无法进入WinCE系统，无法进入系统，光标对角来回移动，触摸屏黑屏进不了系统，触摸屏自检不过白屏，上电提示无引导更新恢复出厂设置模式。开机停留在开机画面,西门子触摸屏维修：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP15 KP1900，TP2200，KP2200，SIEMENS西门子810D、802C、802S、802D、820M、840D、840C等数控系统面板黑屏维修。1：已经安装西门子博图TIAV12或者其他版本的触摸屏编程软件，西门子TP1200屏面板触摸功能坏按键失效修复解决故障分析处理；触摸失效，安静无反应；这是和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也有由于运输等不小心造成，结果一般都是破碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范标准不同，所以往往更换

的时候存在“开模”这样的过程，一旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对线路，接触不良等都会造成通讯故障。一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题。

西门子TP1200屏面板触摸功能坏按键失效修复解决

触摸屏按键损坏故障分析维修总结：以下是触摸屏按键损坏故障的分析维修方法

触摸屏屏幕闪烁故障检测维修 1.检查触摸屏电源，电压。一般电源故障多一些。

2.检查触摸屏电源板是否正常，电源不供电当然会出现闪屏。 3.检查触摸屏高压板是否存在故障。

4.检查屏幕电线电缆，问题这个故障\*\*基础，只要仔细检查就可以了。 5.检测触摸屏主板。以上5点的检测方向中电源，电压，电线对这个故障的影响很大，一般触摸屏只要电压正常，上电后屏幕会出现国文，如果有触摸功能，点击触摸蜂鸣器发出声音，观察画面就会跳转。同样，在相反的情况下，在供电后出现闪屏，这很可能是电压异常。首先，检查电源问题。停电有很多种。然后，先检查电源是否有限流。如果电源线过长，会出现电压下降，这与实际功率一致，也会造成闪屏故障。不出所料，可以推断，发现电源线太长，闪存屏幕不是原来的电源线，更换了标准电源线，通电后开机才能正常工作。

上海西门子触摸屏故障维修专家，配件齐全，免费检测，收费低，各种故障当天修复。

西门子触摸屏开机黑屏什么原因及维修，一、触摸屏的种类与原理

触摸屏的基本原理是，用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时，所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测，并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU，从而确定输入的信息。

西门子触摸屏常见维修故障：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚等等故障快速修复，公司拥有\*、\*的检测仪器及专业gaoji维修工程师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

当触摸屏出现以上故障的时候，我们的用户常常不知怎么办？有时候病急乱投医，给一些对这类产品不了解不专业的人士胡乱维修，结果越修越坏，甚至导致整个触摸屏报废，我们强烈建议当你的触摸屏出现故障的时候，尽量找您的原始设备供应商处理，如果他们给您的处理建议您不满意，或者所需时间太长，价格太贵，处理效果不满意的话，可以。