

# 东莞组装服务器维修 杂牌服务器维修 raid数据恢复

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 东莞组装服务器维修 杂牌服务器维修<br>raid数据恢复                                  |
| 公司名称 | 东莞市冠峰计算机科技有限公司   |
| 价格   | 200.00/台   |
| 规格参数 | 组装服务维修:各种组装服务器故障处理<br>杂牌服务器维:各种服务器报错问题解决<br>品牌服务器维:ibm联想戴尔惠普维修 |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（<br>注册地址）                               |
| 联系电话 | 15338380807 15338380807  |

## 产品详情

特别说明：技术解答不收费，以具体问题具体报价为准。

案例分享：

东莞同行朋友送修一台OEM组装服务器，主板是超微的，阵列卡是PERC H730P（戴尔服务器用这类阵列卡比较常见）。主要问题是24个盘组的一组RAID6状态offline，使用过程中故障了3个盘后导致RAID6这组阵列的数据异常，磁盘管理位置能看到容量但是提示需要初始化。由于数据非常重要所以用户和同行也都没有继续下一步操作，直接把机器带过来检修处理了。故障如下图：

当天下午同行朋友机器送过来后，工程师通过RAID cli工具到处日志分析硬盘故障情况，经过分析给用户提供了2种解决方案，

是修复RAID

是数据恢复

当然建议优先 种， 种行不通再执行第二种，但是商务流程还是要跟用户沟通，取得同意后再进行下一步操作；

经过用户协商，商务层面沟通没有问题，同意按这2种方式去尝试，通过日志文件中分析确定12号盘为zui后故障的盘，经过几个小时的技术操作，RAID6从之前的offline状态恢复为Degraded，并且此时RAID6的数据已经可以看到，

接下来就是陆续替换故障的13号，17号以及12号硬盘进行同步。由于数据有100多T的空间，同步一块8T的盘需要2天左右，不过没有办法只能让他慢慢进行同步。至此本次故障问题解决。