

气缸CB-80X75ST-Y CHEERFUL 气缸 CHEERFUL油缸 CHEERFUL电磁阀

产品名称	气缸CB-80X75ST-Y CHEERFUL 气缸 CHEERFUL油缸 CHEERFUL电磁阀
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	997.00/支
规格参数	品牌:CHEERFUL 型号:CB-80X75ST-Y 产地:台湾
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

产品详情

台湾CHEERFUL电机，CHEERFUL油压缸，CHEERFUL液压站，CHEERFUL叶片泵，CHEERFUL液压电机

活塞是气缸中的受压力零件。为防止活塞左右两腔相互窜气，设有活塞密封圈。

活塞上的环可提高气缸的导向性，减少活塞密封圈的磨损，减少摩力。

环长使用聚氨酯、聚、夹布合成树脂等材料。活塞的宽度由密封圈尺寸和的滑动部分长度来决定。

滑动部分太短，易引起早期磨损和卡死。活塞的材质常用铝合金和铸铁，

小型缸的活塞有黄铜制成的。气缸的输出力不足和动作不平稳，

一般是因活塞或活塞杆被卡住、润滑不良、供气量不足，

或缸内有冷凝水和杂质等原因造成的。对此，应调整活塞杆的中心；

检查油雾器的工作是否可靠；供气管路是否被堵塞。当气缸内存有冷凝水和杂质时，应及时。

台湾Cheer ful气缸 气压缸DNB63N20+CA+VT

台湾CHEERFUL气缸DNB100N125+CBP+G+VT

台湾CHEERFUL气缸DNB80N100+CBP+YP+VT

台湾CHEERFUL气缸DNB80N400+CBP+G+VT DNB50N160+VT

台湾CHEERFUL气缸DNB50N100+VT

台湾CHEERFUL气缸CA80*45*50ST+Y+VT

台湾CHEERFUL气缸FN150*30*85ST+I+VT

台湾CHEERFUL气缸TA80*45*100ST-I-VTS

台湾CHEERFUL气缸CA50*25*40CT-Y-VTS

台湾CHEERFUL气缸CDA2D50-900-A54Z

CA100*50 *50ST+Y+VT

CA80*45*50ST+Y+VT

CA100*50 *50S 50

CA100*50 *50ST+Y+VTS

CA80*45*50ST+Y+VTS

CA50*25*100st+G+VT

TA80*45*80st+1+VT

CHEERFUL气缸FC150*30*60st+I+VT

FN150*30*85st+I+VT

FC150*30*60st+I+VT