

【优质供应】钨钢切脚机刀片8寸

产品名称	【优质供应】钨钢切脚机刀片8寸
公司名称	株洲美特优硬质合金有限公司
价格	980.00/片
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:CT00AA
公司地址	中国 湖南 株洲市 荷塘区大坪路56-3号
联系电话	86 0731 28481108 15973313602

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
标准编号	CT00AA	品牌	美特优
型号	8寸（外径200），10寸（ 外径250）	材质	钨钢
适用机床	切割机用刀片	是否进口	否
是否涂层	非涂层	规格	外径200*内孔70*厚度3.6， 外径250*内孔70*厚度3.6
加工范围	成品。用于电子行业切金 属线脚专用刀	刀模厚度	3.6（mm）
是否库存	库存	是否批发	批发

了解更多合金产品，可访问美特优合金网站：www.zz-meetyou.cn

专业成就精品，选择我们，因为我们更专业！

厂家优品特惠价！

品名：规格	现价	
硬质合金钨钢：切脚机 刀片（8寸）外径200*内 孔70*厚度3.6	980元/片	
硬质合金钨钢：切脚机 刀片（10寸）外径250* 内孔70*厚度3.6	1600元/片	

了解更多合金产品，可访问美特优合金网站：www.zz-meetyou.cn

硬质合金刀片使用说明及主要注意事项

硬质合金具脆性特点，使用方法不当或操作失误，往往造成刀片的意外损伤。严重者酿成危险事故，为正确、安全使用本产品，必须严格遵守下列使用注意事项。

一、听声检查 刀片安装前，用一手指勾起刀片悬空，木锤轻轻敲几下刀片，辨听声音，如发生浊音者，往往存在裂纹，凡这种刀片要禁止使用。二、运行速度
剪刀机的工作转速要限制在4500转/分钟以下。三、刀片安装 转动轴与刀片中心要求准确对准，刀片安装好后，不能有偏斜，安装刀片要仔细把刀片及机械安装面清扫干净，不能留有切削、粉尘或其他杂物，再固定刀片。四、安全保护装置刀片运行之前必须装上防护罩（刀片工作室四周应有挡板、钢板等保护层）。五、试车刀片装好后，要空车运行5分钟，仔细观察，绝对不允许有震动或其它异常声音。如有，应立即停车检查原因，方可使用。

六、刀片保管方法严禁用电刻笔或其他划痕方法在刀片上写字或记号，刀片刀刃很锋利，但很脆，避免刀刃受到碰击，待用刀片应妥善存放，不要随便搁置。

七、主要性能指标 $h_{RC} 90$ ，抗弯强度 2100N/mm^2 ，密度 14.7g/cm^3 ，金相组织结构：a02 b00 c00，晶粒度 $1.6\ \mu\text{m}$