

6AV2124-0UC02-0AX1西门子19寸触摸屏

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 6AV2124-0UC02-0AX1西门子19寸触摸屏 |
| 公司名称 | 湖南西控自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子:精智面板18.5寸16 : 9宽屏显示 TP1900:6AV21240UC020AX1 德国:24 MB 用户内存 |
| 公司地址 | 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301 |
| 联系电话 | 17838383235 17838383235 |

产品详情

6AV21240UC020AX1西门子19寸触摸屏现货！

西门子触摸屏白屏、黑屏处理方法，西门子触摸屏白屏、黑屏处理方法
西门子触摸屏白屏、黑屏处理方法 西门子触摸屏通电无指示，屏幕不亮。

对于任何电器来讲，电源供应电路都是至关重要的，没有正常的供电，触摸屏就没法正常工作，就好比人不吃饭就没力气干活一样。但是这个道理说来简单，真正维修的时候可不一定好判断。SIEMENS西门子HMI人机界面包括PLC都采用了外置24伏电源供应，不像三菱、普洛菲斯、威纶、海泰克这些的触摸屏，大多采用220伏交流供电。采用交流供电的触摸屏一般都在机器里有一块单独的开关电源，维修起来相对方便些。

西门子触摸屏维修售后公司，西门子触摸屏开机指示灯不亮维修，西门子MP277触摸屏黑屏，西门子触摸屏上电黑屏维修公司，西门子触摸屏黑屏什么原因，西门子触摸屏黑屏怎么修复，西门子文本屏:OP3 OP5 OP7 OP15 OP17；西门子显示屏：OP25 OP27 OP35 OP37；西门子触摸屏：TP27-6 TP27-10 TP37；湖南西控自动化设备有限公司可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。

西门子典型故障之二：HMI人机界面通电后显示正常，但操作无反应。

包括西门子人机界面在内的绝大部分触摸屏，都使用的是碳膜压接触摸板，这个东西时间久了容易失灵，特别是工作在这种潮湿环境的人机界面，更容易出现操作无反应的故障。这种时候需要判断准确后更换面板。

