

贵阳挖掘机维修厂,卡特CAT330C左行走无力

产品名称	贵阳挖掘机维修厂,卡特CAT330C左行走无力
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	41000.00/台
规格参数	品牌:卡特 型号:CAT330C
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

产品详情

免费咨询：136-3547-8070

贵阳挖掘机维修厂,卡特cat330c左行走无力

卡特cat330c左行走无力

故障现象:

卡特cat330c挖机左边行走没力,新换了液压泵也还是没力.

卡特cat330c左行走无力故障向相关提问:

1 新换的液压泵后,有检查泵压力是否为规定值?流量是不是在规定范围内?

2 卡特cat330c左边行走压力为多少?

3 是否有检查溢流阀?

【推荐阅读】:挖掘机行走无力走偏

美瑞特卡特挖掘机维修中心,擅长挖掘机左行走无力故障维修,拥有丰富的维修经验,维修师傅上门现场故障检查.

卡特cat330c左行走无力：<http://www.wjjwx.com.cn/wajuejiweixiu/3264.html>