

泰安环氧自流平案例 新泰环氧地坪施工

产品名称	泰安环氧自流平案例 新泰环氧地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

您选的环氧地坪吗？市场上环氧地坪漆价格从十几块钱到七八十块钱的都有，价格存在的差距这么大，您一定有所吧，价格差距几十块钱，地下车库地坪漆价格我们得从几点分析：

1. 材料问题：环氧树脂地坪漆材料是否大厂家生产，环氧树脂含量多少，当然树脂含量高的地坪漆价格基本在20块钱一公斤，每平方底涂用量每平方中途用量每平方面涂用量正常的环氧砂浆平涂工艺材料每平方达到18元了。

2. 地面问题：混泥土地面是新地面还是老地面存在地裂、起灰起砂、地度不脱现象呢，新地面与使用过的破损老地面材料用量也不一样，施工工艺也会增加，当然施工价格也会随之高几块钱的。

3. 施工工艺：环氧地坪分为环氧平涂地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平、环氧磨地坪电地坪腐地坪。厂房车间做的大多数是环氧砂浆地坪和环氧自流平工艺，环氧砂浆地坪正常新地面价格基本30元左右每平方米，环氧自流平价格包工包料价格正常新地面基本42元左右每平方米，如果您真正咨询的十几块二十块的环氧地坪无非就是工艺减少材料不的一些杂家树脂不达标的地坪漆结合施工经验不足的小施工队来做。

4. 地坪施工设备的地坪施工技团队进的地坪施工设备做好地坪要。

5. 一般常见问题：在一些正在施工中的环氧地坪上，我们有时会看到一道的还有地坪施工表面不是太平整，不是很美观。

a. 地面表层处理不当施工中有杂质致地坪表面不平整，

b. 伸缩缝处理不当不，后期使用处理地坪漆鼓缝，

c. 地坪施工工艺或者工序不是太合理，表面没有做预期平整的效果；

d. 施工中断，来不接也会造成表面不平整。

e. 施工环境比较差，温度过低或过高；施工环境中的汽含量过高施工常见问题

f. 施工人员不是多年施工技术员，施工操作不当使之地坪问题增多。

以上就是潍坊环氧自流平价格环氧树脂地坪及其他工业地坪差大及地坪表面不平整的原因，无论是对材料生产商还是地坪来说都是值得改进的地方，所以在这里还是要给大质地坪一定一定要找的地坪施司，在进行地坪施工时一定要把控好每个环节，不然出现问题又要想方设法的补救，这可是又要花钱的节奏哦，材料也要选择，不能因图一时便宜而给后护增加担。泰安财通地坪一直于地坪行业16年是一地品，信誉为根本的理念共享发展，期待与您合作。