

# 西门子TP900触摸屏出现死机断电重启又能用解决

产品名称	西门子TP900触摸屏出现死机断电重启又能用解决
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子TP900触摸屏出现死机断电重启又能用解决，西门子TP1200人机界面来回重启进不去系统问题，检测电压正常，恢复出厂设置重新下载参数不能和电脑建立通讯连接，主板问题修复解决。

TP700西门子精智面板进不了系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，L型进度条来回闪动，通讯端口也无法进入系统os更新操作。

6AV2124-1GC01-0AX0维修，KP700精智面板网口不能通讯，指示灯也不亮，触摸屏不进西门子界面。

6AV2124-0JC01-0AX0维修，TP900精智面板，西门子精智面板无法进入系统，显示SIMATIC HMI标志画面，进度条来回闪动，KP700精致面板系统无法os更新，通讯网口不能连上。

6AV2124-1JC01-0AX0维修，西门子KP900精智面板无法进入系统，开机显示SIMATIC HMI图标，进度条来回闪动，无法系统os更新出厂设置，通讯网口不能连上。TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200，MP277,MP377,OP270,TP270,MP370,TP277,TP170,TP177触摸显示黑点，花斑，死机，花屏，通讯不上，进不了系统。西门子精智面板：无法进入系统，光标对角来回移动后来就进入黑屏了。上电后提示无引导系统，