

替代HUSKY赫斯基注塑机润滑油滤芯3677526 航盛过滤

产品名称	替代HUSKY赫斯基注塑机润滑油滤芯3677526 航盛过滤
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	120.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途 油除杂质:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

我公司生产,液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯,艾利逊液压滤芯,德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PALL颇尔液压滤芯等,覆盖所有工业领域,支持定做各种品牌液压滤芯,特种滤芯,产品覆盖所有工业领域,打造中国液压滤芯供应商。

液压设备运行初期的故障特征

- 1.管接头因振动而松脱
- 2.密封件质量差,或由于装配不当而被损伤,造成泄漏
- 3.管道或液压元件油道内的毛刺、型砂、切屑等污物在油流的冲击下脱落,堵塞阻尼孔和滤油器,造成压力和工作速度不稳定
- 4.少数设备因负荷率高或环境散热条件差,使油液温度过高,从而引起泄漏,导致工作压力和工作速度不稳定,甚至造成工作严重失常,以至于停产