

上海西门子6SN1145电源模块常见故障维修处理方法

产品名称	上海西门子6SN1145电源模块常见故障维修处理方法
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

上海西门子6SN1145电源模块常见故障维修处理方法

西门子6SN1145电源模块常见故障维修处理方法

关键词：西门子6SN1145维修，西门子6SN1145电源模块维修，价格为1000元/台

西门子电源：亮红灯使能加不上直流母线无输出电压

这种故障通常是由于电源模块内部组件损坏所导致的。解决方法是更换电源模块内部的故障组件，比如IGBT、电容、变压器等等。需要注意的是，更换这些组件需要专业维修人员进行操作，否则可能会导致

模块损坏或者电击危险。

数控加工车床：电源指示灯不亮接地短路烧熔断器保险

这种故障通常是由于电源模块继电器损坏或者控制板/接口板故障所导致的。解决方法是首先检查电源模块的继电器是否正常工作，如果继电器正常，则需要检查控制板/接口板是否有故障。如果继电器损坏，则需要更换电源模块的继电器。

车床加工中心：亮黄灯无法正常使用开不了机运行不了

这种故障通常是由于数控系统/编码器故障所导致的。解决方法是需要检查数控系统/编码器是否正常工作，如果故障，需要更换数控系统/编码器或者进行调试维修操作。

故障现象：数控加工车上直流母线无输出电压	更换电源模块内部的故障组件
电源指示灯不亮接地短路烧熔断器保险	检查电源模块的继电器是否正常工作；检查控制板/接口板是否有故障。
亮黄灯无法正常使用开不了机运行不了	检查数控系统/编码器是否正常工作；如果故障，需要更换数控系统/编码器或调试维修。