

# 西门子6RA80直流调速主板坏报F60092维修

产品名称	西门子6RA80直流调速主板坏报F60092维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子6RA80直流调速主板坏报F60092维修,F60092 (N, A) 参考电压 N10 超出公差,

西门子6RA80报警F60091故障维修, 直流调速装置故障F60092代码故障咨询, 6RA80上电显示F60062维修, 报F60167故障, F60068故障, F60031, F60095,F60066,6RA80主板RDY红灯亮, DP1红灯闪烁维修, 屏幕有背光无显示维修, 6RA80报故障F60092电压检测报警, 西门子6RA80变频器报F60105励磁故障维修, 西门子6RA80红灯亮维修, 西门子6RA80停机报警F01910现场总线设定值超时, 西门子6RA80控制器报F60036维修, 西门子6RA80调速器启动显示F60036无励磁电流, 西门子6RA80伺服器报F60038修理, 6RA80直流调速器开机显示F60007, 西门子6RA80驱动器报F60095维修, 西门子6RA80直流电机模块报F60041维修, 6RA80直流装置故障F60030报警开不了机维修, 西门子6RA80直流调速柜报F60006维修, 6RA80调速变频器报F60005故障修理, 6RA80直流电机驱动器报警F60004维修, 西门子6RA80运行出现报警F60031, 直流调速运行出现F01910停机故障, 闸机西门子6RA80报F60031启动不了,

### 逻辑无环流 SINAMICS DCM

四象限装置的自动换向是由逻辑无环流控制与电流调节回路来共同完成的。当 I 组晶闸管工作时, 用逻辑电路锁 II 组晶闸管的触发脉冲, 使它\*处于阻断状态, 确保 I 组和 II 组晶闸管不同时工作, 从而切断了环流的通路, 这就是逻辑控制无环流系统。但导通的 I 组晶闸管并不能在触发脉冲取消的那一瞬间立即被关断, 必须待流过晶闸管的电流低于维持电流时才能完成关断。如果对两组桥的触发脉冲锁和开放是同时进行, 原来导通的 I 组不能立即关断, 而原来锁的 II 组导通, 出现两组桥同时导通的情况, 若没有环流电抗器将会产生很大的短路电流把晶闸管烧毁。为此首先应使以导通的 I 组晶闸管断流, 妥当处理主回路内电感存储的电磁能量, 主回路电流变为 0, 晶闸管恢复阻断能力, 随后在开通原锁的 II 组晶闸管, 使其触发导通。