

OKI431硒鼓

产品名称	OKI431硒鼓
公司名称	安徽合肥惠佰数码科技有限公司
价格	250.00/个
规格参数	品牌:OKI 型号:431
公司地址	合肥瑶海区胜利路89号瑞景家园2-904
联系电话	0551-64251057 15250696733

产品详情

oki411/431硒鼓

规格:

适用打印机型号：oki 411/431

打印张数：30000张（5%覆盖率a4纸）

硒鼓使用小常识：

- 1、安装和取出硒鼓时，应先将打印机断电。
- 2、新硒鼓装入打印机前，应先轻摇几下，使碳粉松散和均匀，以保证打印效果。
- 3、应避免感光鼓芯直接接触光线，也不要用手接触感光鼓芯。
- 4、碳粉将要用尽，打印字迹不再清晰和均匀时，取出硒鼓轻摇几下，可继续打印几十页。
- 5、为避免影响正常办公，用户应随时保持一只新硒鼓备用。
- 6、用完的空硒应妥善包装存放，避免污染环境。

硒鼓常出现的几种现象及解决方案

硒鼓漏粉：除了外壳损伤以外，通常是运输过程中或者是由于某些客户在使用过程中，硒鼓内的磁棍积粉的原因。解决办法很简单，只要把鼓芯顺方向转几圈就可以了。

打印文件和鼓芯上同时出现1厘米以上同样宽的纵向黑道，一般客户也认为是漏粉：这是刮板出了问题或废粉仓满了，造成刮刀不干净。

打印文件中出现横向的黑道：通常是硒鼓内的磁棍积了粉，顺着转几圈就可以了。

若打印文件上出现明显的底灰：通常是鼓芯或者碳粉出了问题。

打印文件颜色不匀，有名显的白道：从外面看磁棍还能不能看见碳粉，如果看见磁棍上有些地方有粉，有些地方没有粉，表明此硒鼓碳粉以用尽。

如果打印机打出白纸一张：先检查打印机有没有问题，若没有问题，那就说明硒鼓在装配时出了问题。

除了以上几个问题，通常都可以认为打印机出了问题。

货美价廉，原装的品质，代用的价格，真正节约您的成本。还有中性包装的硒鼓，长期有现货，质量可靠，价格低廉，欢迎您的咨询与选购

我们还经营oki 3100,oki 3200,oki 3300, oki 3400, oki3600, oki5100, oki5200, oki5300, oki5400, oki5500, oki5600, oki5800, oki5900, oki6100, oki8600, oki8800, oki110, oki310, oki330, oki410, oki411, oki430, oki431, oki9600,oki9800,oki910 ,oki810,oki820,oki830,oki610,oki710,oki711

彩色激光打印机全系列碳粉、粉盒、硒鼓、定影器、传送带等长期有货，原装和代用的均可提供，全部保证使用效果和产品质量，物美价廉，量大价格更优惠。

联系人:小赵 联系电话:0551-64251057 手机号码:15256096733 qq:1348787954