

风冷后部冷却器

产品名称	风冷后部冷却器
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江省杭州市富阳新登
联系电话	0571-86458031 13606607916

产品详情

[1]产品名称：后却冷却器

产品性能及特点：后部冷却器是空气压缩机的主要配套设备，分为水冷式和风冷式两种，它能将压缩机产生的高温压缩空气进行冷却，使压缩空气中的水蒸气、油蒸气冷凝成水滴、油滴析出，从而使压缩空气得到冷却并得到一定程度上的净化，为各行业需要用到洁净压缩空气的用户提供合格的压缩空气，该系列产品具有体积小、换热面积大、冷却效果好、使用方便等特点，在选型时，应充分考虑当地最高环境温度和相对湿度。

产品型号：

jhw-1 jhw-2 jhw-3 jhw-6 jhw-8 jhw-12 jhw-15

jhw-20 jhw-25 jhw-30 jhw-40 jhw-50

jhf-1 jhf-2 jhf-3 jhf-6 jhf-8 jhf-12 jhf-15

技术参数

工作压力：0.4-1.0mpa（可根据客户要求定制）

进气温度：180 °c

排气温度：40 °c

风冷型冷却器 1、停机并确认压力已经释放完，拉下电源总开关。

2、打开导风罩清理盖板，或拆下冷却风扇。

3、用压缩空气反吹将污物吹下，再把污物拿出导风罩；如果较脏，应喷一些除油剂再吹。当无法用以上方法清理时，需要将冷却器拆下，用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子（严禁使用钢丝刷）清洗。 4、装好盖板或冷却风扇。 水冷型冷却器

1、停机并确认压力已经释放完，拉下电源总开关。 2、拆开冷却水进出水管。

3、注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷（反冲效果较好）。 4、用清水冲洗。

5、装好冷却水进出水管。

当油冷却器结垢较严重，用以上方法清理不理想时，可以单独拆下油冷却器，打开两头端盖，用专用清理钢刷或其他工具清除水垢。当清理冷却器介质侧不能有效降低温度时，需要对油侧进行清理，方法如下： 1、停机并确认压力已经释放完，拉下电源总开关。

2、拆开进出油管。 3、注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷（反冲效果较好）。

4、用清水冲洗。 5、用干空气吹干或用脱水油除水。 6、装好进出油管

欢迎来电索取详细资料

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司

地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园b幢）

电话：0571-86458031 传真：0571-86465021

手机：13606607916

e-mai:zsp615@163.com