

# 西门子触摸屏通电无显示黑屏-修复解决

产品名称	西门子触摸屏通电无显示黑屏-修复解决
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子触摸屏通电无显示黑屏-修复解决：

西门子触摸屏维修必看：致力于成为优质的西门子触摸屏维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持,我公司是从事西门子触摸屏，工业控制化系统维修领域内的设备为主，涉及行业之广泛，如：机械制造，齿轮，磨具加工,液压，光伏能源、半导体、纺织、线缆电器制造，能源装备，塑料、医疗、环保、冶金、造纸、汽车电子、钢铁、化工、锅炉控制、炼油、石化、光纤、橡胶、能源发电、装饰材料等行业。

西门子触摸屏通电无显示黑屏-修复解决：

西门子触摸屏黑屏故障排查步；

### 1.检查西门子触摸屏的电源，电压原因对黑屏的影响

西门子触摸屏输入电源缺相，电源接口处短路，接触不良，电压偏低等情况时也是会造成触摸屏黑屏。这时要将电源的缺相故障排除，检查触摸屏的接口线路解决接触不良的情况，电压偏低用仪器可以测试的出触摸屏的用电是否在正常的范围内。

### 2.西门子触摸屏逆变器故障造成的黑屏

如在检查时发现西门子触摸屏的逆变器有损坏这也是会引起黑屏故障的主要原因，逆变器一般故障点会有烧损，零件损坏，背光灯是否亮起，或是逆变器受到外界影响受保护而引起的黑屏。

### 3.西门子触摸屏主板故障

西门子的主板故障是会直接引起触摸屏故障的，如果机器通电后检查保险，保险是否有烧坏现象，如有及时更换保险，这时也要检查一下主板的电源部份与主板·本身是否存在烧坏等情况，如主板故障出现

大电流烧坏机器。

恒税电气维修范围：西门子触摸屏维修，西门子人机界面维修，西门子工控机维修，西门子工业电脑维修，西门子操作屏维修，西门子精简面板维修，西门子操作面板维修，西门子控制面板维修，西门子PCU50维修，西门子PCU20维修OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377，OP27、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP27、TP178、TP177、TP170、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200。

西门子触摸屏/显示屏/人机界面维修，花屏维修,黑屏维修，白屏维修，蓝屏维修，无背光维修,触摸不灵维修,屏玻璃碎维修,西门子屏玻璃烂维修，操作面板按键不灵维修，触摸屏显示竖条横条，触摸板部分能触摸，个别按键坏，不能通讯，程序备份等等! 公司备货多，现货多 公司技术人员实力强 维修周期短，能满足客户应急的需求。 公司服务态度好维修报价低，实惠 根据客户要求，公司可提供上门服务维修，包括拆机装机。