

上海市酒店厨房油烟管道清洗服务中心

产品名称	上海市酒店厨房油烟管道清洗服务中心
公司名称	上海瀛台电器维修服务有限公司
价格	.00/根
规格参数	
公司地址	上海市松江区
联系电话	400-820-5572 13795332474

产品详情

宾馆油烟管道清洗_上海宾馆油烟管道清洗_瀛台宾馆油烟

宾馆油烟管道清洗_上海宾馆油烟管道清洗_瀛台宾馆油烟管道清洗 管道清洗需看过现场才能报价，根据现场实际情况给客户做一份详细的报价单和清洗流程详情咨询：400-820-5572 由于餐厅厨房的排烟管道经过长期使用，会在表面沉积一层油垢，如果不及时进行清洗，非常容易引发火灾，所以要定时进行宾馆油烟管道清洗、排烟罩清洗、油烟净化器清洗、灶台清洗、风机清洗、环保网清洗、风涡轮清洗，以免发生危险。我公司经过多年施工，积累了丰富的经验，可以彻底为用户消除火灾隐患。宾馆油烟管道清洗【服务热线:400-820-5572】近年来，国内外一些宾馆饭店、商场超市因烟道油垢堆积过多而引发的火灾事故时有发生，有的还造成了巨大的人员伤亡和财产损失。震惊中外的巴拉圭超市特大火灾就是因为餐饮区烤肉炉烟道转弯处被烟尘和脏物堵塞，使烟道内温度过热，导致天花板与屋顶之间的粉尘爆炸引起的。本文将就烟道火灾原因作一简要分析，并寻求预防对策。

一、烟道火灾原因分析 从材质来看，宾馆饭店和大型商场超市厨房内的烟囱和抽油烟管道通常都是用铁皮或有机玻璃制造的，这些材质本身是不燃的，没有火灾危险性，但有的宾馆饭店为了降温隔热，在这些不燃材料的管道外包了一层可燃材料，这反而带来了火灾危险。还有的小饭馆为节约成本，用复合木板制成烟囱和抽油烟管道，这些材料本身就是可燃物，一旦火苗上窜，或油锅着火就有可能被直接引燃，火灾危险性更大。油垢是造成烟道火灾的主要因素。由于油烟所带的烟尘有粘性，可以附着在烟囱和抽油烟管道的内壁上形成油垢，尤其是管道有弯道的地方更易附着和堆积，如果长时间未对其进行清洗，油垢就会越积越厚，堵塞管道。油垢本身是可燃的，遇明火或温度过高会燃烧，并沿着管道内壁蔓延，导致火势扩大；油垢堵塞通道后，会使油烟排放不及时，造成烟囱和抽油烟管道内温度过高，引起油垢自燃或管道可燃外包装材料

二、烟道火灾的预防对策宾馆油烟管道清洗【服务热线:400-820-5572】设有厨房的宾馆饭店等场所，首先要注意在烟囱和抽油烟管道的布置上，不能穿过可燃装修材料；烟囱和抽油烟管道的用材本身应采用不燃材料，且不能外包可燃材料。其次，抽油烟罩每日用完后要擦洗一次，清除当日的油垢；每个季度要彻底清洗一次，及时清除掉附着和堆积在里面的油垢及其他脏物，防止烟道和抽油烟管道内壁或弯道内的油垢和脏物堆积过多带来火灾危险。第三，完善厨房内的消防设施设备，配齐火灾报警设备，对火情及时进行监测、报警；增配1211或二氧化碳等气体灭火器，以便火灾初起时，将气体喷入烟道进行灭

火；在烟囱和抽油烟管道末端处设开式洒水喷头，一旦烟道内发生火灾，立即开启洒水喷头阻止火势蔓延。第四，对厨房操作人员经常进行防火安全常识教育，并制定厨房内的用火、用电、用气、用油的管理制度，规范操作方法和操作规程，防止人为疏忽引发火灾。同时强化重点部位值班制度的落实，最大限度地降低因未宾馆油烟管道清洗而引起火灾事故的发生几率。宾馆油烟管道清洗/上海宾馆油烟管道清洗/皖清宾馆油烟管道清洗公司/宾馆油烟管道清洗首选皖清国内一流品牌，专业值得信赖
宾馆油烟管道清洗【服务热线:400-8205572】