

安顺市酒店房屋结构安全检测鉴定第三方机构

产品名称	安顺市酒店房屋结构安全检测鉴定第三方机构
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	房屋新闻:住建房屋鉴定中心 房屋检测:房屋安全检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

安顺市酒店房屋结构安全检测鉴定第三方机构

自建房安全事关人民群众生命财产安全和社会稳定。近来，我市高度发展重视自建房安全教育专项整治管理工作，迅速对我市经营性自建房进行分析排查摸底及隐患整治社会工作。目前已完成经营性自建房摸底排查及整治管理工作，初判存在问题隐患261栋，已全部采取管控或工程技术措施，消除信息安全风险隐患。

楼房倾斜且地基存在裂缝

近日，记者跟随市住建的工作管理人员我们来到金平区金沙街道大窰居委会内格片西看到，一直巷路2号的四周已拉起警戒线，原有建筑楼房信息已被企业拆除。而三直巷路1号的另一栋楼房则被绿色金融安全网围蔽起来，楼房每层楼板已被拆除，仅剩楼房信息主体结构框架，现场有工人工作正在进行清理建筑垃圾。据社区工作人员介绍，志祥路2号和三志祥路1号楼均为4层楼高，底层为商业商铺，其余楼层为出租经营。社区管理工作进行人员在排查过程中，初判这两栋楼房存在信息安全风险隐患，经房屋质量安全技术鉴定机构鉴定为D级后，两栋楼房所有中国居民群众均被安全劝离。