

上海专业REXROTH力士乐变频器维修VFC系列故障过流报警维修

产品名称	上海专业REXROTH力士乐变频器维修VFC系列故障过流报警维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

上海专业REXROTH力士乐变频器维修

VFC系列故障过流报警维修故障代码：F8060故障描述：过流报警，驱动器内部电流超出最大的允许电流对策：如大功率管没有问题则驱动器的电流检测回路有问题给予更换

故障代码：F8838故障描述：制动电阻过流对策：（1）减小减速度和速度命令值（2）更换制动电阻，增加阻值（3）HCS-检查外部制动电阻以及与驱动器的接线（X6-3，4）（4）HMV-内部制动电阻故障，更换HMV"

故障代码：F8102故障描述：驱动器硬件和Firmware不匹配，对策：检查Firmware版本，HCS功率单元故障，给予更换

变频器维修

中心，变频器维修服务我公司是一家专业的自动化工控产品维修企业，公司有充足的备件和优良的维修工程师，可为客户提供各种品牌变频器维修，伺服维修，直流调速器维修，数控系统维修，触摸屏维修及各种控制板，电路板类的专业维修、现场抢修、技术支持等。维修企业化运作，为客户提供持续的保障，所有维修工程师均接受专业的技术培训，除现场器件板类快速更换维修外，我们均采用器件级维修，只将故障电子元器件及不良电子

元器件进行更换，以此降低维修成本。24小时接修服务，先检测，报价，经用户认可再进行维修。所有维修变频器经负载试验、质量保证，没有修不好的机器，只有不精通的技术，维修成功率99%。

维修业务，包括：交流伺服电机、直流伺服电机、步进伺服电机、主轴伺服电机、电主轴、直线电机、陶瓷电机、多极旋转电机、测速电机、高速电机等，拥有先进的各种维修检测设备，客户遍及全国各地及港、澳、台地区。伺服电机广泛应用于：航空航天、包装印刷、数控机床、贴片机、PCB钻孔机、饮料食品机械、服装纺织机械、注塑机、光盘生产线、雕刻机、织唛机及各种工业机器人等自动化设备。

下面提供参考的只是部分伺服电机、伺服控制器（驱动器、放大器）的品牌及维修实例：
德国：ELAU, 西门子SIEMENS, 鲍米勒BAUMULIER, 博世力士乐RexrothImdamat, 恩格哈Engehardt, 诺得NORD, 百格拉BERGERLAHR, SIMIX, VEM, AMK,

日本：法那科FANUC, 安川YASKAWA, 松下PANASONIC, 山洋SANYODENKI, 狭山SAYAMA, 多摩川 TAMAGAWA, 三菱 MITSUBISHI, 富士 FUJI, 东方 ORIENTAL MOTOR, 神钢SHINKO. 欧姆龙KEMRON 美国宝德BALDOR 莫格MOOG 瑞恩RELIANCE, GIENTEK, AB, ELECTRO-CRAFT, , EVIEW-KINCO, SERVO 英国西元SEM, 芬格FENNER 艾默生CT 法国帕瓦斯PARVEX 西班牙玛威诺 MAVILOR 意大利 AXOR(Setvokive), mae, MOTOVARIOELEMA, VARVEL, 荷兰GLOBE 以色列 EIMO 瑞典ABB 丹麦JVL 日本欧姆龙、法那科、三菱、富士、山武、三洋、多摩川、日立、东芝、松下、东方、日电、安川, 德国塞德尔、西门子、环球、BAUTZ、ESR、BOSH、SEW, 瑞典ABB, 美国A-B、TEC、瑞恩, 西班牙玛威诺, 英国CT、SEM, 意大利LAFERT。