

西门子伺服电机测试运行时电机内部不明原因异响故障维修（故障解答及原因）

产品名称	西门子伺服电机测试运行时电机内部不明原因异响故障维修（故障解答及原因）
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子伺服电机测试运行时电机内部不明原因异响故障维修（故障解答及原因）

西门子伺服电机维修常见故障,上海伺服电机维修,西门子伺服电机维修,上海西门子主轴伺服电机维修,西门子数控系统伺服电机维修,西门子数控机床伺服电机维修,西门子伺服电机轴承坏,西门子伺服电机安线圈坏,西门子伺服电机刹车不灵,西门子伺服电机度高,西门子伺服电机抖动,西门子伺服电机运行不正常,西门子伺服电机编码器更换,西门子伺服电机飞车,西门子伺服电机启动不了,西门子伺服电机不运行,西门子伺服电机没有信号

一、机械振荡(加/减速时)

引发此类故障的常见原因有：

- 1、脉冲编码器有可能出现故障。此时我们应该先检查速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压存在下降情况，如果出现有下降情况表明脉冲编码器不良，那就需要更换新的编码器解决此故障；
- 2、脉冲编码器十字联轴节有可能损坏，从而导致轴转速与检测到的速度不同步，那就需要更换新的联轴节解决此故障；
- 3、测速发电机有可能出现故障。更换新的测速机。在我们进行西门子伺服电机维修实践中，测速机电刷磨损、卡阻故障出现比较多，这时我们应该先拆下测速机的电刷，然后用纲砂纸打磨几下，同时清扫一下换向器的污垢，再重新装好。

西门子伺服电机开机运行时报警编码器故障维修,西门子数控系统运行时电机转速过慢维修,西门子伺服电

机运行时大家都遇到过电机转速过慢、发热或不能正常启动维修,西门子电机开机运行时报警编码器故障维修,西门子伺服电机发热修理,西门子主轴电机发热,发烫修理,西门子伺服电机报警维修,西门子数控系统维修,加工中心维修,数控车床维修,数控磨床维修,卧式机床西门子伺服电机发热/发烫维修,西门子840D/810D/T/M电机发热维修,西门子802D/C/S/SL伺服电机编码器报警\发热/发烫维修,西门子电机专业测试平台,各种故障快速修复,欢迎来电咨询。