

# 甘孜防雷安装的公司

产品名称	甘孜防雷安装的公司
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

## 产品详情

全面钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏，应及时补上。

圈梁的接头未焊，应进行补焊。

### 避雷针制作与安装

焊接处不饱满，焊药处理不干净，漏刷防锈漆。应及时予以补焊，将药皮敲净，刷上防锈漆。

针体弯曲，安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直，符合要求后再安装。

### 接地干线安装

扁钢不平直，应重新进行调整。

接地端子漏垫弹簧垫，应及时补齐。

焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

漏刷防锈漆处，应及时补刷。