

# 延安定额预算 清单计价 图纸预算 不限区域

产品名称	延安定额预算 清单计价 图纸预算 不限区域
公司名称	河南睿之慧企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3号楼1单元23层2301号（注册地址）
联系电话	15037113121 15037113121

## 产品详情

### 3、弄清关系

看图时，必须弄清每张图纸之间的相互关系。因为一张图纸无法详细表达一项工程各部位的具体尺寸、做法和要求。必须用很多张图纸，从不同的方面表达某一个部位的做法和要求。

这些不同部位的做法和要求，就是一个完整的建筑物的全貌。所以在一份施工图纸的各张图纸之间，都有着密切的联系。

在看图时，必须以平面图中的轴线编号、位置为基准，做到：“手中有图纸，心中有轴线，千头又万绪，处处不离线”。这就是的基本基础以及标准。

图纸之间的主要关系，一般来说主要是：

轴线是基准，编号要相吻

标高要交圈，高低要相等

剖面看位置，详图详索引

如用标准图，引出线标明

要求和做法，快把说明拿

土建和安装，对清洞、沟、槽

材料和标准，有关图中查

建筑和结构，前后要对照。

所以弄清各张图纸之间的关系，是看图的重要环节，是发现问题、减少或避免差错的基本措施。

#### 4、抓住关键

在看施工图时，作为必须抓住每张图纸中的关键，只有掌握住关键，才能抓住要害，少出差错。一般应抓住以下几个方面。

平面图：

在施工中常出现的一些差错有一定的共性。如“门是里开外开，轴线是正中偏中，朝向是东南西北，墙厚是一砖几砖”。门在平面图中有开启方向，而窗则没有开启方向，必须查大样图才能确定。