

江苏上海山东广东PCB维修

产品名称	江苏上海山东广东PCB维修
公司名称	苏州创仕源电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CXY创仕源
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇
联系电话	86-051255599968 13913259897

产品详情

在生产过程中，不知大家是否遇到过如下情况 1. 在半成品或成品在周转过程中，存在smt元件被撞pad脱落的现象， 2. 焊元件时，特别是现在无铅焊接如果焊的时间过长，导致pad点脱落，导致报废。 3. 如果遇到bga区域，在拆的过程中，导致焊盘脱落，产品报废 当然这些问题的出现，我们可以从多个方面进行改善，如提高人员的焊接水平，运输过程当中轻拿轻放，调节好拆焊温度曲线等。不过这也只是改善不良率，是无法杜绝。 是直接因为这一点小问题报废，还是想其它方法进行补救呢？ 现由我公司人员多年来对该领域的研究及探讨，得出了可以对pad脱落的现象进行修补，同时修补出漂亮外观的，为各大pcb，smt厂降低报废率节约成本的宗旨。