

黄山黟县大功率静音发电机出租 设备操作教学

产品名称	黄山黟县大功率静音发电机出租 设备操作教学
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:小松 型号:6D110-1 50KW-2000KW 产地:Japan
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

黄山黟县大功率静音发电机出租 设备操作教学

水泵、水箱及输水管道如果长时间未作清洗，使水循环不畅，冷却效果下降，如果冷却系统有故障，导致严重的后果：、冷却效果不好而使机组内水温过高而停机；第二、水箱漏水而使水箱内水位下降，机组也会无法正常工作（为防止在冬季使用发电机时，水管冻结，我们建议好在冷却系统中安装水加热器）柴油发电机出租柴油发电机不定期保养易出现的问题

柴油发电机作为应急备用电源的提供者，绝大多数时间机组处于待机备用状态，一旦停电，就要求机组“急时启动，急时供电”否则备用机组将失去意义，如何才能达到此目的？实践证明：加强日常发电机组维护保养是经济有效的方法，因为机组长斯处于静态，机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化，从而将机组“停坏”柴油发电机出租。

柴油发电机不定期保养易出现的问题

下面我们来分析下发电机组不定期保养容易出现的问题和故障：

1、 机组启动电瓶故障

电由于瓶长时间无人维护，电解液水分挥发后得不到及时的补充，没有配置启动电瓶充电器，电瓶长时间自然放电后电量下降，或所使用的充电器需要人工定期进行均充/浮充倒换，由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到启动要求，解决此问题除了配置高品质充电器外，必要的检测维护是必须的柴油发电机出租。

1、 看冒烟现象

在柴油机工作时，打开机油口盖，如有一股股浓烟从机油口盖冒出，称下冒烟。下冒烟现象严重，说明活塞、气缸套、活塞环等件严重磨损发电机出租。

打开气门室盖，如有一丝丝青色或白色的烟从气门根部冒出，称上冒烟。上冒烟现象严重，说明气门或气门座磨损严重或烧蚀，或气门间隙过小甚至没有间隙。通过上观察冒烟情况，即可直接看出哪个气门、哪个气缸漏气，应及时修理发电机出租。