

6FC5370-3AA30-0AA1故障维修，浙江SIEMENS西门子数控系统维修

产品名称	6FC5370-3AA30-0AA1故障维修，浙江SIEMENS 西门子数控系统维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

6FC5370-3AA30-0AA1故障维修，浙江SIEMENS西门子数控系统维修

常见西门子数控系统故障分类

数控系统的故障可按故障的性质、表象、原因或后果等分类。

(1) 以故障发生的部位，分为硬件故障和软件故障。硬件故障是指电子、电器件、印制电路板、电线电缆、接插件等的不正常状态甚至损坏，这是需要修理甚至更换才可排除的故障。而软件故障一般是指PLC逻辑控制程序中产生的故障，需要输入或修改某些数据甚至修改PLC程序方可排除的故障。零件加工程序故障也属于软件故障。*严重的软件故障则是数控系统软件的缺损甚至丢失，这就只有与生产厂商或其服务机构联系解决了。

(2) 以故障出现时有无指示，分为有诊断指示故障和无诊断指示故障。当今

(5)以设备的运动品质特性来衡量，则是设备运动特性下降的故障。在这种情况下，设备虽能正常运转却加工不出合格的工件。例如设备定位精度超差、反向死区过大、坐标运行不平稳等。这类故障必须使用检测仪器确诊产生误差的机、电环节，然后通过对机械传动系统、数控系统和伺服系统的佳化调整来排除。