

中和全盛恒安UPS电源HR1101K延时多个小时

产品名称	中和全盛恒安UPS电源HR1101K延时多个小时
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:恒安 型号:HR1101K 规格:1KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

中和全盛恒安UPS电源HR1101K延时多个小时

*真正实现在线双转换

*ECO方式给予环保节能实际效果 (ECO)

维护保养成本比较

传统式UPS以其构造繁琐,检修全过程相对性繁杂,往往需要工程师带上很多的配件到当场逐一拆换。因为

其内部组成部件较多,常见故障点的判断比较困难,只能根据拆换常见故障点的相关部件来完成检修,检修花费昂贵;此外,因为维护保养工程师的水准差别,常见故障机器设备的修补时间也不同,一般需要4~12h,用户还要支付厂家维护保养工程师的人工花费。

保证电源环境温度

电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电池的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。

当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。

中和全盛恒安UPS电源HR1101K延时多个小时