

ARO气动隔膜泵 气动隔膜泵厂家 广西隔膜泵

产品名称	ARO气动隔膜泵 气动隔膜泵厂家 广西隔膜泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

气动隔膜泵流量不足故障原因及处理方法：

- 1、进排料阀泄漏；检修或更换进料阀
- 2、膜片损坏；更换膜片
- 3、转速太慢、调节失灵；检修控制装置、调整转速。

气动隔膜泵漏油故障原因及处理方法：密封垫、密封圈损坏或过松；调整或更换密封垫、密封圈。

气动隔膜泵的空气阀结冰：检查压缩空气含水量是否过高，安装空气干燥设备

气动隔膜泵的出口有气泡产生：检查膜片是否破损，电动隔膜泵，检查卡箍是否锁紧，广西隔膜泵，尤其是入口管卡箍。

隔膜泵常见故障的产生原因及处理方法：

- 1、隔膜泵流量不足故障原因及处理方法a、进排料阀泄漏；检修或更换进料阀b、膜片损坏；更换膜片c、转速太慢、调节失灵；检修控制装置、调整转速。
- 2、隔膜泵压力不足或升高故障原因及处理方法a、气动隔膜泵压力调节阀调节不当；调节压力阀至所需压力；b、压力调节阀失灵；检修压力调节阀；c、压力表灵；检修或更换压力表。

SN气动隔膜泵是我公司根据进口气动隔膜泵的性能及原理，设计生产出的一款性能高的隔膜泵，它简单、高可靠的空气换向阀，能保证不停机而发生昂贵的误工费用。所有空气阀部件可在不拆开流体部分的情况下进行更换。铝质部件经特殊处理能抵御不洁空气造成腐蚀换向阀中塑料材质的滑块坚固耐用，不易损坏，进口气动隔膜泵，无需润滑，保证气路畅通，ARO气动隔膜泵，换向灵活，无停顿。SN气动隔膜泵的性能参数可完全替代进口隔膜泵，由于此产品在国内生产加工，省去了进口产品的运输费及各种税费，所以相对于进口隔膜泵此泵的销售价格也大大降低了。主要的是后期配件的及时供应和价格优惠，进口泵的配件不但昂贵，而且供货周期特长，甚至于很难匹配到。

ARO气动隔膜泵-气动隔膜泵厂家-广西隔膜泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司在真空泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博耐泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。