

常州市厂房结构安全检测鉴定评估中心

产品名称	常州市厂房结构安全检测鉴定评估中心
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	建业:公司
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A栋
联系电话	13612949300

产品详情

常州市厂房安全检测鉴定服务中心

近年来，全国各地厂房坍塌事故不断，对人民的生命财产造成了很恶劣的影响。究竟是什么原因导致的厂房坍塌事故呢，应该怎样预防呢？

服务对象各类工业厂房、钢结构厂房、砖混厂房、框架厂房、天车厂房、仓库、车间、简易厂房

服务范围全国

检测价格

报告周期1-2周

厂房达到一定的使用年限，有老化迹象，例如：主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，危及房屋安全，需要对厂房的安全性进行鉴定。

常州市厂房安全检测鉴定服务中心

厂房安全检测鉴定：

1、在施工场地周边的厂房，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因，在施工前后需要对厂房进行安全性鉴定；

- 2、临时性厂房需要延长使用期的时候，需要对厂房的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议；
- 3、厂房达到一定的使用年限，有老化迹象，例如：主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，危及房屋安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；
- 4、厂房改变使用功能，明显增加负荷，有可能危及安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；
- 5、发生过自然灾害(如水灾、火灾、台风、地震)，影响厂房正常使用，需要对厂房的安全性进行鉴定；
- 6、危及厂房安全、正常使用的其它情形。

厂房火灾后检测一般涉及以下几个方面：火场的温度分析，火灾对构件材料强度的影响以及过火区构件的损伤等级等，这些是为重要的核心内容。

常州市厂房安全检测鉴定服务中心

厂房楼板承重检测的主要检测内容有：

- 1.收集厂房相关施工资料及设计图纸、地质勘查报告。
- 2.根据规范抽检柱、梁、板的混凝土强度。
- 3.根据相关的检测规范抽样检查柱子的钢筋配置相关情况，和钢筋保护层的厚度。
- 4.检测厂房框架的柱梁截面尺寸、楼板的厚度。
- 5.对于厂房的结构裂缝数量、现状及分布情况进行检测。