

三明发电机出租 -可实现无人值守

产品名称	三明发电机出租 -可实现无人值守
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	康明斯:500千瓦 沃尔沃:800千瓦 小松:小松
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

三明发电机出租 -可实现无人值守

柴油发电机排烟异常

问：柴油发电机排烟异常的原因是什么？

答：可能的原因包括燃油不完全、燃油供应故障、发动机内部故障（如环磨损、气门不严等）。

问：如何解决柴油发电机排烟异常的问题？答：首先检查燃油供应，确保燃油供应正常。然后检查发动机内部，如有故障及时修复。此外，还可以尝试发动机参数，如点火时间、喷油量等，以燃油情况。

四、柴油发电机过热

问：柴油发电机过热的原因是什么？

答：可能的原因包括散热器堵塞、冷却液不足或循环不畅、风扇故障等。

问：如何解决柴油发电机过热的问题？答：首先检查散热器，确保其清洁无堵塞。然后检查冷却液，如不足则及时添加。接着检查风扇，确保其正常工作。此外，还可以检查发动机机油和空气滤清器，确保其清洁并正常工作。

五、柴油发电机噪音过大

问：柴油发电机噪音过大的原因是什么？

答：可能的原因包括发动机内部故障、轴承磨损、排气故障等。

问：如何解决柴油发电机噪音过大的问题？答：首先检查发动机内部，如有故障及时修复。然后检查轴承磨损情况，如磨损严重则更换轴承。接着检查排气，确保其无故障并正常工作。此外，还可以尝试发动机参数，如点火时间、喷油量等，以噪音。

六、柴油发电机油耗过高

问：柴油发电机油耗过高的原因是什么？

答：可能的原因包括燃油供应故障、发动机不当、发电机负载过重等。

问：如何解决柴油发电机油耗过高的问题？答：首先检查燃油供应，确保其无故障并正常工作。然后检查发动机参数，如点火时间、喷油量等，以燃油消耗。此外，还应检查发电机负载，避免过载运行以油耗。