

西门子802Dsl机床主轴模块报功率部件接地（当天修好）

产品名称	西门子802Dsl机床主轴模块报功率部件接地（当天修好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子电机模块修理 产地:西门子伺服控制器修理
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子802Dsl机床主轴模块报功率部件接地（当天修好）

恒税电气公司配有先进的检测设备,西门子测试台,系列负载试验设备,优廉价的配件渠道,充足的库存配件,大量西门子的技术参数资料,多名经验丰富的西门子维修工程师、技师队伍。24小时竭诚为所有客户服务,永远坚持合理收费,免费检测,可持续合作发展模式面对所有大小客户,因为客户是我们的衣食父母,我们竭诚为你们服务。

西门子802Dsl机床主轴模块报功率部件接地（当天修好）

功率部件接地（包括功率线接地、电机接地或短路、变流器损坏）

对于像你这样的书本型120变频器很容易出现此类故障,有时断一下CU和功率模块的电源,再送电即可恢复,但使用几天还会出现。只有更换功率模块解决。

对于装机装柜型S120变频器,出现此故障多数情况更换CIB板即可。但除此故障几率很小。我这里维修100多台S120变频器五年了,只有两个装柜型出现过此类故障,都是更换CIB,但是书本型已坏了四台。

我个人感觉书本型损坏原因:因为变频器很小,多数用于辅助传动,负载被拖动,就容易出现此故障。

另外,如果你有能力,此类故障的变频器修复很容易。