

南浔打井详情，南浔钻井服务队-快速出水，定位准确

产品名称	南浔打井详情，南浔钻井服务队-快速出水，定位准确
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	188.00/件
规格参数	供应:打井，钻井 类型:2-200吨每小时 优势:收费低，速度快，技术好
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

产品详情

钻井机设备有哪些，钻井公司技术_钻井公司,钻井厂家,钻井技术,钻井设备,钻井有哪些

一台钻机的使用寿命经常是我们关心的题目，实在除了它本身的质量好坏外，日常的维护也是很重要的。下面就总结下旋挖钻机常见故障及处理方法。

1. 钎头碎片、掉角和掉柱

遇有钻杆产生跳动，有可能掉下石头块穿过岩层变化的交换处或掉合金柱，从外表判定若是掉合金柱，几乎不见进尺，钻杆跳动也比较有节奏。当证明掉合金柱时，可用强力吹风法吹出，合金柱大吹不动时，亦可用处理钎头断翼的办法沾取。如刚好孔内有断层或破碎带时，将合金柱挤入这些地方的孔壁也可不掏出来，换上新钎头，断续钻进凿岩。

2. 断钻杆

钻杆断裂是我们头疼的题目，原因多数情况是属于钻杆与孔壁磨擦，使钻杆壁厚减薄，强度削弱。另外是钻杆已弯曲，也易断裂。旋挖钻机故障处理方法：挑选钻杆时我们应该对钻杆本身的质量进行严格把控，推荐使用可替代一米短截的钻杆，加钻杆时要留意检查，发现磨损过大和已弯曲的钻杆选出，休止使用。

3. 冲击器不响

常见有以下四种：、伐片打坏；、钎头尾部打碎，碎渣进入缸体卡住锤体；、排气孔被岩粉堵住；、向下凿岩时，孔内积水过多，排气阻力太大，冲击器不易起动。

处理方法：发现冲击器不响时，先按第4种原因检查，检查的方法是将冲击器晋升一段间隔，减少排气阻力，将水吹出一部门，再慢慢推向孔底，若此方法不行时，则可判定前三种原因，需将冲击器卸下清洗或更换零件。